

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00015512



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

09/12/2023

PLACA:	TLY570	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	JINBEI	LÍNEA:	SY6548J1S3BH
KILOMETRAJE:	259.800	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	2498	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	DK4B061306	VIN:	LSYHKAAE9EQ085834	CHASIS:	LSYHKAAE9EQ085834
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:						SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado:	168930273	Fec.Exp:	10/10/2023	Fec.Ven:	10/10/2024	86644651	Fec.Exp: 10/10/2023 Fec.Ven: 09/10/2024
Empresa:	TRANSPORTES RINCON NIT. 860524195			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473			Dirección:	BOGOTA		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
<b>LUCES</b>	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
<b>FUGAS</b>	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
<b>MOTOR</b>	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
<b>CARDAN</b>	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
<b>ESTADO CARROCERIA</b>	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
<b>IDENTIFICACION</b>	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
<b>SUSPENSION</b>	
Topes	✓
Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Soportes/Sapos	✓
Brazo Compensador De Dirección	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espiraes Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓
Pasadores	✓
<b>FRENOS</b>	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓
<b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>	
Extintor	✓
Botiquin	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cuñes)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS ( mm )			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
			9.8	5.4	5.8	4.2		6.0				
<b>Eficacia Total</b>	<b>Minimo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Fuerza</b>	<b>Peso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Fuerza</b>	<b>Peso</b>	<b>Unidad</b>	<b>Desequilibrio</b>	<b>Máximo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Unidad</b>
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				30	%	
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%	
<b>Eficacia Auxiliar</b>	<b>Minimo</b>	<b>Unidad</b>	<b>Eje 3 Izquierdo</b>	<b>N</b>	<b>Eje 3 Derecho</b>	<b>N</b>				30	%	
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%	
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				30	%	

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10		Unidad	m/Km				
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		



#### Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

**APROBADO**

Vigencia: 09/02/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

*Jorge Carreño*  
CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473

RESPONSABLE

**APROBADO**  
*Alfonso Moreno*  
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.