

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA

PARA VEHÍCULOS



No: 00001814-2312
CDA CHÍA
 NIT 900860634-2
 CRA. 9 # 21 - 31 CHÍA Tel
 8844482

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba: 2023-12-26	Nombre o razón social: JOSE JIMENEZ	Documento de identidad: CC. (<input checked="" type="checkbox"/>) NIT. (<input type="checkbox"/>) CE. (<input type="checkbox"/>)	No. 80400794	
Dirección: CRA 9 # 16A-47	Telefono: 3407720454.	Ciudad: CHÍA	Departamento: CUNDINAMARCA	
Placa: TLO311	Marca: NISSAN	Línea: URVAN	Clase: MICROBUS	Modelo: 2013
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10018882742	Combustible: DIESEL	Empresa:	Cilindrada: 2953 Kilometraje: 223756
DATOS DEL VEHICULO				
				Conductor: JOSE JIMENEZ



Suspension (Si aplica)		Frenos		Desviación Lateral		Eje 4		Eje 5		Máximo ± 10	
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Eje 6	Eje 7	Eje 8	Eje 9	Eje 10	Eje 11	Eje 12
Delantera Izquierda	Valor: 64	Delantera Derecha	Valor: 59	Suspension (Si aplica)	Valor: 58	Frenos	Valor: 51	Máximo	40	Unidad: %	Unidad: (m/km)
Eficacia Total	Mínimo: 51	Unidad: %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza: 3111	Peso: 6475	Unidad: N	Eje 1 Derecho	Fuerza: 3147	Peso: 5955	Unidad: N	Desequilibrio: 1,1 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo: 23,5	Unidad: %	Eje 2 Izquierdo	2405	4532	N	Eje 2 Derecho	2239	4414	N	30 %
			Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO
G1: Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1: Luz de parqueo	CUMPLE
G1: Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1: Luz Interna	CUMPLE
G1: Asiento sillas	CUMPLE	G1: Luz Placa	CUMPLE
G1: Estado tubos escape	CUMPLE	G1: Luces Altas	CUMPLE
G1: Aseo General	CUMPLE	G1: Indicadores de tablero	CUMPLE
G1: Espejos	CUMPLE	G1: Terminales Batería	CUMPLE
G1: Pernos	CUMPLE	G1: Ancelaje de batería	CUMPLE
G1: Soportes	CUMPLE	G1: Desempeñador	CUMPLE
G1: Rrollitas Superiores	CUMPLE	G1: Crueta	CUMPLE
G1: Rrollitas Inferiores	CUMPLE	G1: Linterna	CUMPLE
G1: Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1: Triangulos	CUMPLE
G1: Amortiguadores	CUMPLE	G1: Bandera	CUMPLE
G1: Tijeras	CUMPLE	G1: Tacos	CUMPLE
G1: Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1: Retrovisores	CUMPLE
G1: Retrovisores	CUMPLE	G1: Piloto	CUMPLE
G1: Pilo	CUMPLE	G1: Dispositivo de velocidad	CUMPLE
G1: Parabrisas	CUMPLE	G1: Ventanillas	CUMPLE
G1: Puertas	CUMPLE	G1: Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1: Cinturones de Emergencia y Manilllo	CUMPLE	G1: Salidas emergencia y Manilllo	CUMPLE
G1: Direcciones	CUMPLE	G1: Stop	CUMPLE
G1: Reversa	CUMPLE	G1: Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
		G1: Eje3 llanta Derecha	NO APLICA

G1: CARRROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

>Humedad de aceite en motor

NOTA: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

RESULTADO : APROBADO

ING. JUAN CAMILO CONTRERAS BERNARDO
CDA CHÍA
CENTRO DE DIAGNÓSTICO AUTOMOTOR
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,79	7,74
Eje 2	7,84	7,95

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.