

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00015812



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

12/01/2024

PLACA:	TVB173	CLASE:	BUSETA	MARCA:	UD TRUCKS	LÍNEA:	MKB 215
KILOMETRAJE:	210.075	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	4169	SILLAS:	29 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	TD42-517359T	VIN:	JNB0T5U41CA083503	CHASIS:	JNB0T5U41CA083503
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Certificado:	167849876	Fec.Exp:	18/08/2023	Fec.Ven:	18/08/2024	15682800013130	Fec.Exp: 18/08/2023 Fec.Ven: 17/08/2024
Empresa:	TRANSPORTES CALDERON CC. 890211325			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	METRO VANS SAS NIT. 830138859			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	FERNANDO MONROY CC. 80414535			Dirección:	BOGOTA		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
LUCES	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
HABITACULO DE PASAJEROS	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
SISTEMA RODAMIENTO	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
RINES TRASEROS	
Esparragos y Tuerca	✓
Llanta de repuesto	✓
FUGAS	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
MOTOR	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
CARDAN	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
TRANSMISIÓN	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
ESTADO CARROCERIA	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
IDENTIFICACION	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
SUSPENSION	
Topes	✓
Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Soportes/Sapos	✓
Brazo Compensador De Dirección	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓
Pasadores	✓
FRENOS	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓
EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Extintor	✓
Botiquin	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cuñas)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
Rueda de Repuesto	3.1	6.8	7.2	4.8	4.3	4.9	5.2					

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 12/03/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
FERNANDO MONROY CC. 80414535

RESPONSABLE
APROBADO
REVEXPRESS
Alfonso Moreno
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.