

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00016151



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

08/02/2024

PLACA:	TLY570	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	JINBEI	LÍNEA:	SY6548J1S3BH
KILOMETRAJE:	269.854	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	2498	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	DK4B061306	VIN:	LSYHKAEE9EQ085834	CHASIS:	LSYHKAEE9EQ085834
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:						SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado:	168930273	Fec.Exp:	10/10/2023	Fec.Ven:	10/10/2024	86644651	Fec.Exp: 10/10/2023 Fec.Ven: 09/10/2024
Empresa:	METRO VANS SAS NIT. 830138859			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473			Dirección:	BOGOTA		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
<b>LUCES</b>	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
<b>FUGAS</b>	
Sistema de dirección	✓
Aceite de motor	✓
Valvulina caja	✓
Valvulina Transmisión	✓
Líquido De Frenos	✓
Líquido Refrigerante	✓
Combustible	✓
Aire	✓
Sistema de Escape	✓
<b>MOTOR</b>	
Tapa De Aceite	✓
Varilla Medida Aceite	✓
Nivel De Aceite	✓
Ventilador	✓
Radiador	✓
Filtro Combustible	✓
Correas-Mangueras	✓
<b>CARDAN</b>	
Crucetas	✓
Uniones	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓
<b>TRANSMISIÓN</b>	
Embragues	✓
Caja De Velocidades	✓
<b>ESTADO CARROCERIA</b>	
Pintura General	✓
Chapas Puertas	✓
Parachoques	✓
Capot	✓
<b>IDENTIFICACION</b>	
Retrovisor Interior	✓
Retrovisor Derecho	✓
<b>SUSPENSION</b>	
Topes	✓
Amortiguador Delantero	✓
Amortiguador Trasero	✓
Soportes/Sapos	✓
Brazo Compensador De Dirección	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓
Splinderes	✓
Barra Estabilizadora	✓
Muelles, Espiraes Y Cauchos	✓
Rotulas	✓
Terminales	✓
Holguras	✓
Chasis	✓
Pasadores	✓
<b>FRENOS</b>	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓
<b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>	
Extintor	✓
Botiquin	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cuñas)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS ( mm )			Eje 1		Eje 2		Eje 3					
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto	5.8		6.0	7.9	6.3		6.0					
Llantas Delanteras	50	%										
Llantas Traseras												
Rines Delanteros												

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		



#### Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

**APROBADO**

Vigencia: 08/04/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

JORGE  
CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473

RESPONSABLE

**APROBADO**  
REVEXPRESS  
Alfonso Moreno

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.