



GESTION INTEGRAL VEHICULAR S.A.S

REVISION PREVENTIVA

RESOLUCION 315 DE 2013 Y 1565 DE 2014


NIT: 901,556,572-6

RESOLUCION 6184 DEL 28 DICIEMBRE DE 2018

DATOS VEHICULO

PLACA	USC645	MARCA	DAIHATSU	LINEA	DELTA V126L HUT	MODELO	2007	CILINDRAJE	4104
COLOR	BLANCO	VIN O CHASIS	9FPV126B0720007	MOTOR	1816111	COMBUSTIBLE	DIESEL		
SERVICIO	PUBLICO	CLASE	BUSETA	LIC TRANSITO	10029473932	FECHA MATRICULA	27/09/2007		
SOAT	28/09/2024	RCE	25/01/2024	RCC	25/01/2024	RTMYEC	26/09/2024	CERTIFICADO GNV	N/A
No SILLAS	25								
PROPIETARIO	EDGAR VILLAMARIN BELTRAN	CEDULA PROPIETARIO	79983845	CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION		TELEFONO		EMPRESA	TRANSPORTES ATH SAS				

RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

KIT DE CARRETERA		Filtros(aire - aceite - combus)	APTO	Mecanica	APTO	GASES	N/A
Botiquin	APTO	Soportes	APTO	Hidraulica	APTO	LUCES	APTO
Extintor	APTO	Cubierta de motor	APTO	Alineacion	APTO	LLANTAS	APTO
Gato	APTO	Arranque	APTO	Axiales	NO APLI		
Herramientas	APTO	Bateria	APTO	Brazo corto	APTO		
Linterna	APTO	EXHOSTO	APTO	Crucetas de direccion	APTO	SUSPENS FRENOS	
Tacos	APTO	SILENCIADOR	APTO	Hidraulico	APTO	SUS DD	N/A
Triangulos	APTO			aceite	APTO	SUS DI	N/A
Chaleco	APTO			Valvulina - hidraulico	APTO	SUS TD	N/A
EXTERIOR		INTERIOR		Combustible_	APTO	SUS TI	N/A
Espejos	APTO	Manguera aire	NO APLI	Aire	NO APLI	ALIN DEL	APTO
Espejo puerta trasera	NO APLI	Martillo rompe vidrios-pala	APTO	Amortiguadores (del - Tras)	APTO	ALIN TRAS	APTO
Brazos y cuchillas	APTO	Dispositivo de velocidad	APTO	Soportes sapos	APTO	FR DD	N/A
Cauchos puertas	APTO	Pedal	APTO	Brazo compensador direcci	NO APLI	FR DI	N/A
Latoneria y pintura	APTO	Interruptores	APTO	Tijeras (sup - inf)	NO APLI	FR TD	N/A
Bomper (del y tras)	APTO	Motor (lavavidrios-limpiabri	APTO	Terminales	APTO	FR TI	N/A
Logos empresa	APTO	Indicador (temp-volt)	APTO	Splinderas	APTO	EFIC FR	N/A
Calcomanias	APTO	Odometro - tacometro	APTO	Bujes (muelles - tijeras)	APTO	FR EMG	N/A
Tapas (aceite y combustible)	APTO	Silleteria - Tapiceria - Carter	APTO	Hojas muelles	APTO		
Placas laterales y techo	APTO	Sillas preferenciales	NO APLI	Espirales	APTO		
		Piso	APTO				
Chapas y manijas	APTO	Aseo	APTO	Topes cauchos	APTO		
parabrisas (del y tras)	APTO	Pasamanos	APTO	Rotulas	NO APLI		
Polarizado	APTO	Estribos	APTO	Chasis	APTO		
Fisuras	APTO	Calcomanias informativas	APTO				
Ventanas laterales	APTO	Pito	APTO	OBSERVACIONES			
Salidas de emergencia	APTO	INFERIOR		APROBADO PROXIMA REVISION: 23/03/2024			
Luces (Altas - Bajas)	APTO	Balinera embrague	APTO	ING. MECANICO: DIEGO SANTAMARIA			
Luces estribos	APTO	Bomba auxiliar embrague	APTO	TARJETA PROFESIONAL: CN23063242			
Direccionales - estacionaria	APTO	Disco embrague	APTO				
Exploradoras	APTO	Prensa embrague	APTO				
Reversa	APTO	Caja velocidades	APTO				
Freno	APTO	Tornillos	APTO				
Delimitadoras	APTO	Crucetas	APTO				
Internas	APTO	Rodamientos (del y tras)	APTO				
Avisos rutas	APTO	Ejes (del y tras)	APTO				
Rines	APTO	Cojinetes	APTO				
Tuercas y esparragos	APTO	Uniones	APTO				
MOTOR		Soportes de seguridad	APTO				
Sistema refrigeracion	APTO	Protector cardan	APTO				
Radiador	APTO	Booster	APTO				
Bomba agua	APTO	Campanas	APTO				
Bomba combustible	APTO	Discos	APTO				
Medidor (combustible)	APTO	Tubos mangueras	APTO				
Guaya capo	APTO	Pastillas - bandas	APTO				
Valvula PCV	APTO	Guayas fundas varillas	APTO				
Pera (temperatura - aceite)	APTO	Bomba principal	APTO				
Correas - Mangueras	APTO	Freno (mano - seguridad)	APTO				
Liquido frenos	APTO	Cinturon de seguridad	APTO				



FIRMA Y SELLO FECHA 23/01/2024

CONSECUTIVO 939