

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00016607



CDA TECNOSABANA SAS
KM 1 AUT MO PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

12/03/2024

PLACA:	WEO932	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY				
KILOMETRAJE:	160.763	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23	COLOR:	BLANCO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DDD545645	VIN:	KMJHG17PPEC061225	CHASIS:	KMJHG17PPEC061225				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	165813769	Fec.Exp:	25/04/2023	Fec.Ven:	25/04/2024	3420123001256		Fec.Exp:	28/02/2023	Fec.Ven:	27/02/2024
Empresa:	METRO VANS SAS NIT. 830138859					Dirección:	BOGOTA				
Propietario:	BANCO DE BOGOTA NIT. 8600029644					Dirección:	BOGOTA				
Conductor:	GERMAN EDUARDO HIDALGO CC. 79939911					Dirección:	BOGOTA				

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	✓	Rines Traseros	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓
Interna	✓	Combustible	✓
Gradas	✓	Aire	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR	
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓
Tapa Motor	✓	Varilla Medida Aceite	✓
Sillería	✓	Nivel De Aceite	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓
Gradas	✓	Radiador	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓
Puerta	✓	CARDAN	
Pasa Manos	✓	Crucetas	✓
Tímbr	✓	Uniones	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION	
Ventanillas	✓	Embragues	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	✓	Pintura General	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓
		Retrovisor Derecho	✓
		Retrovisor Izquierdo	✓
		Placa Delantera	✓
		Placa Trasera	✓
		Placa Laterales y techo	✓
		Emblemas	✓
		DIRECCION	
		Cabrilla	✓
		Juego Libre	✓
		Columna	✓
		Caja De Direccion	✓
		Terminales	✓
		Axiales	✓
		Brazo corto	✓
		Brazo largo	✓
		Pitman	✓
		Biela	✓
		SUSPENSION	
		Topes	✓
		Amortiguador Delantero	✓
		Amortiguador Trasero	✓
		Soportes/Sapos	✓
		Brazo Compensador De Direccion	✓
		Tijera Inferior Y Superior	✓
		Splinderes	✓
		Barra Estabilizadora	✓
		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓
		Rotulas	✓
		Terminales	✓
		Holguras	✓
		Chasis	✓
		Pasadores	✓
		FRENOS	
		Booster	✓
		Freno De Mano / seguridad	✓
		Campanas	✓
		Discos	✓
		Tubos-Mangueras	✓
		Pastillas-Bandas	✓
		Excesiva	✓
		Pedal Antideslizante	✓
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	✓
		Union Tubo	✓
		Catalizador	✓
		Silenciador	✓
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	✓
		Correas	✓
		Bateria	✓
		Cableado	✓
		Interruptor Central	✓
		Arranque	✓
		Pito Ciudad	✓
		Tacometro	✓
		Man Presion Aire	✓
		Man Combustible	✓
		Amperimetro	✓
		Pres.Lubrimotor	✓
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	✓
		Botiquin	✓
		Triangulos -Conos	✓
		Linterna	✓
		Llaves Rueda Gato	✓
		Tacos (Cuñas)	✓
		Herramientas	✓
		Manguera Aire	✓

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1			Eje 2				Eje 3						
			Izquierdo	Derecho		Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2			
Rueda de Repuesto			5.5	7.5	7.4	6.2	7.3	7.1	6.8							
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
Eficacia Auxiliar	18	%	Eje 1 Izquierdo			N			Eje 1 Derecho			N			30	%
			Eje 2 Izquierdo			N			Eje 2 Derecho			N			30	%
			Eje 3 Izquierdo			N			Eje 3 Derecho			N			30	%
			Eje 4 Izquierdo			N			Eje 4 Derecho			N			30	%
			Eje 5 Izquierdo			N			Eje 5 Derecho			N			30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad			Resultado	Valor	Norma	Unidad	
			%				%				%					



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 12/05/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
GERMAN EDUARDO HIDALGO CC. 79939911

RESPONSABLE
APROBADO
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.