

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00016608



CDA TECNOSABANA SAS
KM 1 AUT MO PQ EMP LOS ROBLES - RD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

12/03/2024

PLACA:	TVR173	CLASE:	BUSETA		MARCA:	UD TRUCKS		LINEA:	MKB 215		
KILOMETRAJE:	212.699	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	4169	SILLAS:	29	COLOR:	BLANCO		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	TD42-517359T		VIN:	JNB0T5U41CA083503			CHASIS:	JNB0T5U41CA083503	
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:		SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Certificado:	167849876	Fec.Exp:	18/08/2023	Fec.Ven:	18/08/2024	15682800013130		Fec.Exp:	18/08/2023	Fec.Ven:	17/08/2024
Empresa:	TRANSPORTES CALDERON CC. 890211325					Dirección:		BOGOTA			
Propietario:	METRO VANS SAS NIT. 830138859					Dirección:		BOGOTA			
Conductor:	FERNANDO MONROY CC. 80414535					Dirección:		BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL		TUBOS-MANGUERAS	
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	FUGAS		SISTEMA ESCAPE	
Freno	✓	Sistema de dirección	✓	Union Anillos	✓
Placa	✓	Aceite de motor	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina caja	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Valvulina Transmisión	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido De Frenos	✓	SISTEMA ELECTRICO	
Parqueo	✓	Líquido Refrigerante	✓	Interruptor Eléctrico	✓
Interna	✓	Combustible	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Aire	✓	Batería	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	MOTOR		Interruptor Central	✓
Tapicería	✓	Tapa De Aceite	✓	Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Vanilla Medida Aceite	✓	Pito Ciudad	✓
Silletería	✓	Nivel De Aceite	✓	Tacómetro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Ventilador	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Radiador	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Filtro Combustible	✓	Amperímetro	✓
Tapa Combustible	✓	Correas-Mangueras	✓	Pres Lubrímotor	✓
Puerta	✓	CARDAN		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
Pasa Manos	✓	Crucesas	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Uniones	✓	Botiquín	✓
Vidrios	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Triángulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	TRANSMISION		Linterna	✓
Ventanillas	✓	Embragues	✓	Llaves Rueda Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	Caja De Velocidades	✓	Tacos (Cuñas)	✓
Escotillas	✓	ESTADO CARROCERIA		Herramientas	✓
Marillos	✓	Pintura General	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Chapas Puertas	✓		
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	✓		
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓		
Llantas Traseras	✓	IDENTIFICACION			
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Interior	✓		
		Retrovisor Derecho	✓		

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto	Minimo	Unidad	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
	4.5		7.2	7.4	4.1	3.8	4.5	4.3				
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza		Peso		Unidad		Desequilibrio		Máximo	
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N			30	%		
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N			30	%		
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N			30	%		
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N			30	%		
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N			30	%		
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10		Unidad		m/Km			
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
		%		%		%		%		Resultado		



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
APROBADO
Vigencia: 12/05/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
FERNANDO MONROY CC. 80414535

RESPONSABLE
APROBADO
Alfonso Moreno Rigenleria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.