

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00017425



Alfonso Moreno Ingenieria S.A.S

SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL

NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

30/04/2024

PLACA:	SXZ055	CLASE:	BUSSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	77.026	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DDB457138	VIN:	KMHJHG17PPCC050586	CHASIS:	KMHJHG17PPCC050586
Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:	CIA. MUNDIAL DE SEGUROS		
Certificado:	172106848	Fec.Exp:	01/03/2024	Fec.Ven:	01/03/2025	10884600204490	Fec.Exp: 04/03/2024 Fec.Ven: 03/03/2025
Empresa:	TRAVELS SPECIALS COLOMBIA SAS NIT. 901325240-5			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	SANCHEZ GUERRERO ANGELA PATRICIA CC. 52454834			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	JOSE SEVERO SANCHEZ CC. 17165166			Dirección:	BOGOTA		

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL							
Altas	✓	Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Excesiva	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Delanteras	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	SISTEMA ESCAPE			
Medias Traseras	✓	Sistema de direcciÃ³n	✓	Placa Laterales y techo	✓	Union Anillos	✓	Union Tubo	✓
Freno	✓	Aceite de motor	✓	Emblemas	✓	Catalizador	✓	Silenciador	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	DIRECCION					SISTEMA ELECTRICO
Reversa	✓	Valvulina TransmisiÃ³n	✓	Cabrilla	✓	Interruptor Electrico	✓	Correas	✓
Direccional Izquierda	✓	Liquido De Frenos	✓	Juego Libre	✓	Bateria	✓	Cableado	✓
Direccional Derecha	✓	Liquido Refrigerante	✓	Columna	✓	Interruptor Central	✓	Arranque	✓
Parqueo	✓	Combustible	✓	Caja De Direccion	✓	Pito Ciudad	✓	Tacometro	✓
Interna	✓	Aire	✓	Terminales	✓	Man Presion Aire	✓	Man Combustible	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Axiales	✓	Amperimetro	✓	Pres.Lubrimotor	✓
HABITACULO DE PASAJEROS		SISTEMA DE PASAJEROS							
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Topes	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA			
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Amortiguador Delantero	✓	Extintor	✓	Botiquin	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	Amortiguador Trasero	✓	Triangulos -Conos	✓	Linterna	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Soportes/Sapos	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓	Tacos (CuÃ±es)	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Brazo Compensador De Direccion	✓	Herramientas	✓	Manguera Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓				
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Splinderes	✓				
Tapa Combustible	✓	CARDAN	✓	Barra Estabilizadora	✓				
Puerta	✓	Crucetas	✓	Muelles, Espiraes Y Cauchos	✓				
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Rotulas	✓				
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Terminales	✓				
Vidrios	✓	TRANSMISIÓN	✓	Holguras	✓				
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Chasis	✓				
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Pasadores	✓				
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA	✓	FRENOS					
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Booster	✓				
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Freno De Mano / seguridad	✓				
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	Campanas	✓				
SISTEMA RODAMIENTO	IDENTIFICACION								Discos
Llantas Delanteras	✓	Capot	✓						
Llantas Traseras	✓								
Rines Delanteros	✓								

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2			Eje 3		
Rueda de Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
4.5	3.6	3.2	5.8	4.7	6.9	5.8				

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%	Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N					30	%
		Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N					30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				30	%
18	%	Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N					30	%
		Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N					30	%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 30/06/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

JOSE SEVERO SANCHEZ CC. 17165166

RESPONSABLE

APROBADO
REVEXPRESS
Alfonso Moreno
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.