



CDA TECNIALO S.A.S

NIT: 900613051-1

AV CARRERA 72 #37 - 95 SUR INT 5,6,7
TEL: 091-4765468 cdatecnilalo@gmail.com

A: INFORMACION GENERAL

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de la prueba 08/08/2024	Fecha de vencimiento 2024-10-08	Nombre o Razón Social HERNANDO RAMIREZ	Documento 19347348	Teléfono 3118294427
----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------	-----------------------	------------------------

DATOS DEL CONDUCTOR

Nombre	Licencia	Fecha de licencia 05/08/2024
Dirección	Teléfono	

DATOS DEL VEHICULO

Placa SPP559	Servicio PUBLICO	Clase MICROBUS	Marca CITROEN	Línea JUMPER FV35 L3H2 2.2
Modelo 2007	Color BLANCO	Combustible DIESEL	Motor 22354228940	Chasis VF7ZCLMNC17803171
Vin **	Aseguradora COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	SOAT 3219566200	Fecha SOAT 2025-03-04	Número interno

B. COMPONENTES DEL VEHICULO QUE SERÁN INSPECCIONADOS VISUALMENTE DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS DEFINIDOS EN LA NTC 5375

SISTEMA DE FRENOS
SISTEMA DE DIRECCIONSISTEMA DE TRANSMISION
MOTORSISTEMA DE ESCAPE
ALUMBRADO Y SEÑALIZACIONCARROCERIA/CHASIS
RODAMIENTOS/LLANTASSISTEMA DE SUSPENSION
SISTEMA DE ALIMENTACION

EMISIONES AUDIBLES (Si Aplica)

VALOR	Maximo	unidad	Intensidad	Minimo	Unidad	Inclinación	Rango	Unidad	Intensidad	Maximo	Unidad
RUIDO DE ESCAPE	N/A	dB	Baja Derecha:	16	2	Klx	2	0.5-3.5	%	62,1	225
			Baja Izquierda:	15,8	2	Klx	1,2	0.5-3.5	%		

Suspension (Si Aplica)

VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	VALOR	MINIMO	VALOR
Delantera Izquierda	70	Delantera Derecha	69	Trasera Izquierda	69	Trasera Izquierda	69

Frenos (Si Aplica)

EFICACIA TOTAL	MINIMO	UNIDAD	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
			EJE1 IZQ	4213	N	EJE1 IZQ	4356	N	3,28	B 20-30; A>30	%
71,65	EJE2 IZQ	N/A	4687	6836	N	EJE2 IZQ	4879	6574	N	3,93	B 20-30; A>30
			N/A	N/A	N	EJE3 IZQ	N/A	N/A	N	N/A	B 20-30; A>30
EFICACIA MANO	MINIMO	UNIDAD	EJE4 IZQ	N/A	N	EJE4 IZQ	N/A	N/A	N	N/A	B 20-30; A>30
			EJE5 IZQ	N/A	N/A	EJE5 IZQ	N/A	N/A	N	N/A	B 20-30; A>30
24,7	MANO IZQ	N/A	3241	N		MANO IZQ	3012	N		B 20-30; A>30	%

Desviacion Lateral (Si Aplica)

EJE1: 0	EJE2: 0	EJE3: N/A	EJE4: N/A	EJE5: N/A	MAXIMO: -10, 10 Unidad m/Km
---------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------

Dispositivo de Cobro (Si Aplica)

Referencia Comercial de la llanta:	Error en la distancia: N/A	Error en el tiempo: N/A	Maximo: +/- 2 Unidad: m/Km
------------------------------------	----------------------------	-------------------------	----------------------------

Vehiculo con ciclo OTTO (Si Aplica)

Temp °C N/A	RPM N/A	Monóxido de Carbono(CO) Val N/A <= 1,00 %			Dioxido de Carbono(CO2) Val N/A >= 7 %			Oxigeno(O2) Val N/A <= 5 %			Hidrocarburo (como hexano) (HC) Val N/A <= 200,00 %		
		Ralenti:	Crucero:	Unid:	Ralenti:	Crucero:	Unid:	Ralenti:	Crucero:	Unid:	Ralenti:	Crucero:	Unid:

Vehiculo con ciclo DIESEL (Si Aplica)

C. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN VISUAL DE ACUERDO CON LOS MÉTODOS Y CRITERIOS DEFINIDOS EN LA
NTC 5375

DESCRIPCION	TIPO

D. RESULTADO DE LA INSPECCIÓN


ESTADO: APROBADA

REVISOR: N/A

El presente informe certifica que este vehículo realizó la revisión vehicular preventiva, dando cumplimiento a la Resolución 315 del 6 de Febrero de 2013 modificada por Resolución 378 del 15 de Febrero de 2013.



E. NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA



OMAR ANDRES HERRERA CONTRERAS

VIGENCIA DE LA REVISIÓN: 2 MESES

Nota: El vehículo que no apruebe la revisión, deberá realizar las reparaciones pertinentes y volver por segunda vez al CDA para terminar la revisión sin ningún costo dentro de 15 días calendario (lunes a sábado); contados a partir de la fecha de impresión de este informe. Una vez vencido este plazo o que los defectos no se corrigieron, se deberá cancelar e iniciar nuevamente el proceso de certificación.