

CDA

TECNOSABANA

Expertos en Revisión Técnico Mecánica

CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14

NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

03/10/2024

PLACA:	SXZ055	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY				
KILOMETRAJE:	608.532	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23	COLOR:	BLANCO.		
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4ddb457138	VIN:	KMHJHG17PPCC050586	CHASIS:	KMHJHG17PPCC050586				
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				CIA. MUNDIAL DE SEGUROS			
Certificado:	172106848	Fec.Exp:	01/03/2024	Fec.Ven:	01/03/2025	10884600204490		Fec.Exp:	04/03/2024	Fec.Ven:	03/03/2025
Empresa:	TRAVELS SPECIALS COLOMBIA SAS NIT. 901325240-5				Dirección:	BOGOTA					
Propietario:	SANCHEZ GUERRERO ANGELA PATRICIA CC. 52454834				Dirección:	BOGOTA					
Conductor:	JOSE SEVERO SANCHEZ CC. 17165166				Dirección:	BOGOTA					

INSPECCIÓN SENSORIAL											
LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓				
Altas	✓	Esparragos y Tuercas	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓				
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓				
Medias Delanteras	✓	FUGAS		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓				
Medias Traseras	✓	Sistema de direcciÃ³n	✓	Emblemas	✓	SISTEMA ESCAPE					
Freno	✓	Aceite de motor	✓	DIRECCION		Union Anillos	✓				
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓				
Reversa	✓	Valvulina TransmisiÃ³n	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓				
Direccional Izquierda	✓	Liquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓				
Direccional Derecha	✓	Liquido Refrigerante	✓	Caja De Direccion	✓	SISTEMA ELECTRICO					
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓				
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓				
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓				
HABITACULO DE PASAJEROS		MOTOR		Brazo largo	✓	Cableado	✓				
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interrupor Central	✓				
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Biela	✓	Arranque	✓				
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	SUSPENSION		Pito Ciudad	✓				
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓				
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓				
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓				
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Soportes/Sapos	✓	Amperimetro	✓				
Tapa Combustible	✓	CARDAN		Brazo Compensador De Direccion	✓	Pres.Lubrimotor	✓				
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA					
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓				
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓				
Vidrios	✓	TRANSMISION		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓				
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓				
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓				
Salida De Emergencia	✓	ESTADO CARROCERIA		Holguras	✓	Tacos (CuÃ±es)	✓				
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓				
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	FRENOS					
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	FRENOS		Booster	✓				
SISTEMA RODAMIENTO		Capot	✓	Freno De Mano / seguridad	✓	Campanas	✓				
Llantas Delanteras	✓	IDENTIFICACION		Discos	✓						
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓								
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓								

LABRADO RUEDAS (mm)		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
		Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
Rueda de Repuesto	11.4	9.3	4.0	5.2	5.2	4.2	5.2				

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
	50	%	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N		30	%
			Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N		30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		30	%
	18	%	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		30	%
			Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		30	%

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad		Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado			

Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 03/12/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

JOSE SEVERO SANCHEZ CC. 17165166

RESPONSABLE

APROBADO

REVISEXPRESS

Alfonso Moreno

Alfonso Moreno Frigitería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.