



PLACA:	SXZ055	CLASE:	BUSETA	MARCA:	HYUNDAI	LÍNEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	608.532	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	23 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4DDB457138	VIN:	KMHJHG17PPCC050586	CHASIS:	KMHJHG17PPCC050586
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		CIA. MUNDIAL DE SEGUROS	
Certificado:	172106848	Fec.Exp:	01/03/2024	Fec.Ven:	01/03/2025	10884600204490	Fec.Exp: 04/03/2024 Fec.Ven: 03/03/2025
Empresa:	TRAVELS SPECIALS COLOMBIA SAS NIT. 901325240-5			Dirección:		BOGOTA	
Propietario:	SANCHEZ GUERRERO ANGELA PATRICIA CC. 52454834			Dirección:		BOGOTA	
Conductor:	JOSE SEVERO SANCHEZ CC. 17165166			Dirección:		BOGOTA	

INSPECCIÓN SENSORIAL							
<b>LUCES</b>		<b>Rines Traseros</b>				<b>Retrovisor Izquierdo</b>	
Altas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bajas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medias Delanteras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Medias Traseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Placa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reversa	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Direccional Izquierda	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Direccional Derecha	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parqueo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interna	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gradas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>							
Limpia Parabrisas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapiceria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa Motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Silleteria	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cinturones de seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gradas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pedales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tapa Combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Puerta	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pasa Manos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Timbre	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Vidrios	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parabrisas Posterior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventanillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Salida De Emergencia	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Escotillas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Martillos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dispositivo de velocidad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>							
Llantas Delanteras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Llantas Traseras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rines Delanteros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>RINES</b>							
Rines Traseros	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>FUGAS</b>							
Sistema de dirección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Acetato de motor	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valvulina caja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Valvulina Transmisión	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Líquido De Frenos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Líquido Refrigerante	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aire	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sistema de Escape	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>MOTOR</b>							
Tapa De Aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Varilla Medida Aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nivel De Aceite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ventilador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Refrigerador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Filtro Combustible	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Correas-Mangueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>CARDAN</b>							
Crucetas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Uniones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cadena o soportes de desprendimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>TRANSMISION</b>							
Embragues	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caja De Velocidades	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>ESTADO CARROCERIA</b>							
Pintura General	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chapas Pueras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Parachoque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>IDENTIFICACION</b>							
Capot	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Retrovisor Interior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Retrovisor Derecho	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>SUSPENSION</b>							
Topes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amortiguador Delantero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Amortiguador Trasero	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Soportes/Sapos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Brazo Compensador De Dirección	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Tijera Inferior Y Superior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Spindieres	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Barra Estabilizadora	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Rotulas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Terminales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Holuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Chasis	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Pasadores	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>FRENOS</b>							
Booster	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Freno De Mano / seguridad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Campanas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Discos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Eje 1									Eje 3	
	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
LABRADO RUEDAS ( mm )										
Rueda de Repuesto	11.4	9.3	4.0	5.2	5.2	4.2	5.2			
Eficacia Total	50	%								
	Eje 1 Izquierdo		N	Eje 1 Derecho		N			30	%
	Eje 2 Izquierdo		N	Eje 2 Derecho		N			30	%
Eficacia Auxiliar	18	%								
	Eje 3 Izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			30	%
	Eje 4 Izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			30	%
	Eje 5 Izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			30	%
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5			Máximo ±10		Unidad	m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor Norma Unidad
		%		%		%		%	Resultado	



## Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

**APROBADO**  
Vigencia: 03/12/2024

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

JOSE SEVERO SANCHEZ CC. 17165166

RESPONSABLE

**APROBADO**  
Alfonso Moreno Ingéñieria S.A.S.  
Alfonso Moreno

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.