

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00002060-2410



CDA CHIA
NIT 900960634-2
CRA. 9A # 21 - 31 CHIA Tel
8844482

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2024-10-22		Nombre o razón social: JOSE JIMENEZ		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 80400794	
Dirección: KR 9 # 16A-47		Telefono: 3107720454		Ciudad: CHIA Departamento: CUNDINAMARCA	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa: TLO311	Marca: NISSAN	Linea: URVAN		Clase: MICROBUS	Modelo: 2013 Cilindraje: 2953 Kilometraje: 244620
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10018982742	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: JOSE JIMENEZ



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda		Valor 62	Delantera Derecha		Valor 55	Trasera Izquierda		Valor 58	Trasera Derecha		Valor 51	Minimo 40	Unidad %
Frenos													
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
53,5	50	%	Eje 1 Izquierdo	3023	6063	N	Eje 1 Derecho	2780	5700	N	8	30	%
			Eje 2 Izquierdo	2719	4601	N	Eje 2 Derecho	2636	4464	N	3,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho						
19,6	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho						
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho						

Desviación Lateral													
Eje 1	2,2	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial													
G1 Identificación reglamentaria		CUMPLE	G1 Luz de parqueo		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda		NO APLICA					
G1 Distintivo de la empresa		CUMPLE	G1 Luz Interna		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha		NO APLICA					
G1 Anclaje sillas		CUMPLE	G1 Luz Placa		CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda		NO APLICA					
G1 Estado tubos escape		CUMPLE	G1 Luces Altas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha		NO APLICA					
G1 Aseo General		CUMPLE	G1 Luces Bajas		CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda		NO APLICA					
G1 Espejos		CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho		CUMPLE					
G1 Pernos		CUMPLE	G1 Terminales Bateria		CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo		CUMPLE					
G1 Soportes		CUMPLE	G1 Anclaje de batería		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho		CUMPLE					
G1 Rotulas Superiores		CUMPLE	G1 Desempeñador		CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE					
G1 Rotulas Inferiores		CUMPLE	G1 Cruceta		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho		NO APLICA					
G1 Resortes o Ballestas		CUMPLE	G1 Linterna		CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo		NO APLICA					
G1 Amortiguadores		CUMPLE	G1 Triangulos		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho		NO APLICA					
G1 Tijeras		CUMPLE	G1 Banderola		CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo		NO APLICA					
G1 Limpiaparabrisas		CUMPLE	G1 Tacos		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho		NO APLICA					
G1 Retrovisores		CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo		NO APLICA					
G1 Pito		CUMPLE	G1 Gato		CUMPLE	G1 Latorneria y Pintura		CUMPLE					
G1 Dispositivo de velocidad		CUMPLE	G1 Herramienta		CUMPLE	G1 Tapiceria		CUMPLE					
G1 Parabrisas		CUMPLE	G1 Extintor		CUMPLE	G1 Cojineria		CUMPLE					
G1 Ventanillas		CUMPLE	G1 Botiquin		CUMPLE	G1 Caja de Direccion		CUMPLE					
G1 Puertas		CUMPLE	G1 Señales de advertencia		CUMPLE	G1 Terminales		CUMPLE					
G1 Cinturones de Seguridad		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Brazos Axiales		CUMPLE					
G1 Salidas emergencia y Martillo		CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Bastidor		CUMPLE					
G1 Direccionales		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		CUMPLE	G1 Pisos		CUMPLE					
G1 Stop		CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		CUMPLE	G1 Promedio de Distancia		NO APLICA					
G1 Reversa		CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		NO APLICA	G1 Promedio de Tiempo		NO APLICA					

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		8,12
	Izquierda	Derecha
Eje 1	7,45	7,26
Eje 2	7,54	7,31

ING. MIGUEL ALBERTO MALDONADO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

