

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #020319

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Automotriz de la 44

Calle 44 sur No. 24b-13 Bogotá
Teléfono: (01) 1995999
Email: gremio@centro44.com
www.centro44.com
NIT: 900.081.629-1

DATOS BASICOS

FECHA: 2024-11-27	NOMBRE: HOLGUIN PEREZ HECTOR IGNACIO	DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 79665976
DIRECCIÓN: TRANSV. 184 BISNORTE-95 SUR	CORREO ELECTRÓNICO: holper1972@hotmail.com	TELÉFONO: 3115913057

DATOS DEL VEHÍCULO A REVISAR

PLACA: T9-5280	PAIS: Colombia	CIUDAD: BOGOTA	SERVICIO: Publico
MARCA: VOLKSWAGEN	LÍNEA: TRANSPORTER T5	CLASE: MICROBUS	COLOR: BLANCO
TIPO DE CARROCERÍA: CERRADA	COMBUSTIBLE: ACPM	CILINDRAJE: 1968	KILOMETRAJE: 327908
LICENCIA DE TRANSITO: 10013047626	MODELO: 2012	FECHA DE MATRICULA: 2012-09-19	NÚMERO DE PASAJEROS: 16
VIN O CHASIS: WV1ZZZ7H2CH052375	NÚMERO MOTOR: CAA411046	FECHA VENCIMIENTO SOAT: 2025-10-17	FECHA VENCIMIENTO GNV: N/A

RESULTADOS DE LA REVISIÓN MECANIZADA

MEDICIÓN DE INTENSIDAD E INCLINACIÓN DE LAS LUCES			
BAJA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	16.0
		INCLINACIÓN:	0.80
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	21.6
		INCLINACIÓN:	1.00
ALTA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	16.4
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	20.2
ANTINEBLA(S) EXPLORADORA(S)	DERECHA	INTENSIDAD:	0.00
	IZQUIERDA	INTENSIDAD:	0.00
SUMATORIA DE LUCES SIMULTÁNEAS		37.6	
SUSPENSIÓN (ADHERENCIA) (SI APLICA)			
DI	DD	TI	TD
11.0	77.0	50.0	63.0
DESVIACIÓN LATERAL (SI APLICA)			
DELANTERA:	0.00	TRASERA:	-2.00
FRENO AUXILIAR (SI APLICA)			
IZQUIERDA		DERECHA	
FUERZA	PESO	FUERZA	PESO
2293	11036	2703	10663

MEDICIÓN DE EFICACIA DE FRENADO				
EJE 1				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
3223	6396	3422	6092	5.81
EJE 2				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
3087	4640	3461	4571	5.81
EJE 3				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 4				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EJE 5				
FUERZA IZQ	PESO IZQ	FUERZA DER	PESO DER	DESEQUILIBRIO
EFICACIA AUXILIAR		23.0	EFICACIA TOTAL	
			60.7	

PRUEBA DE TAXÍMETRO (SI APLICA)

REFERENCIA DE LA LLANTA	ERROR EN DISTANCIA	ERROR EN TIEMPO	UNIDAD	MÁXIMO	UNIDAD
			%		%

EMISIONES CONTAMINANTES (EXENTOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS E HIDROGENO)

VEHÍCULOS CICLO OTTO, 4T				VEHÍCULOS CICLO DIESEL				
		VR MEDIDO	NORMA	RALENTÍ		GOBERNADA	VR MEDIDO	RESULTADO
RALENTÍ	CO			DENSIDAD DE HUMO K(m-1)	CICLO 1	3050	0.03	0.18
	CO2				CICLO 2	3090	0.17	
CRUCERO	O2				CICLO 3	3090	0.18	
	HC				CICLO 4	3090	0.18	
VEHÍCULO CON CATALIZADOR				TEMPERATURA INICIAL	67.0	TEMPERATURA FINAL	62.0	NORMA
TEMPERATURA DE PRUEBA								3.5
CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIENTE		°C	CONDICIONES AMBIENTALES	TEMP. AMBIE.	28.6	°C	LTOE ESTANDAR
	HUMEDAD RELAT.		%		HUME. RELAT.	33.7	%	430

REGISTRO DE PROFUNDIDAD DE LABRADO Y PRESIÓN DE LAS LLANTAS

MEDICIÓN DE PRESIÓN DE LLANTAS				MEDICIÓN DE PROFUNDIDAD DE LLANTAS			
	IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD		IZQUIERDA	DERECHA	UNIDAD
EJE 1	43.0	44.0	psi	EJE 1	4.12	4.25	mm
EJE 2	43.0	43.0	psi	EJE 2	3.97	4.21	mm
			psi				mm
EJE 3			psi	EJE 3			mm
			psi				mm
EJE 4			psi	EJE 4			REPUESTO
			psi				
EJE 5			psi	EJE 5			3.05
			psi				

FORMATO DE REVISIÓN PREVENTIVA #020319

CDA de la 44

Centro de Diagnóstico
Autoservicio de la 44

Calle 44 con No. 200 A. Bogotá
Teléfono: (01) 261 1111
E-mail: info@cd44.com.co
www.cd44.com.co
Autoservicio de la 44

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN MECANIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA REVISIÓN SENSORIAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	GRUPO	TIPO DE DEFECTO	
			A	B

REGISTRO FOTOGRÁFICO



NOMBRE DE LOS INSPECTOS QUE REALIZARON LA REVISIÓN

FOTOS	ANDRÉS MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRÍA	LUCES	ANDRÉS MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRÍA
VISUAL	JEFERSON LISANDRO MOYANO	GASES	ANDERSON JOAO ORDOÑEZ LOPEZ
RUIDOS	ANDRÉS MAURICIO SÁNCHEZ GAVIRÍA	FAS	JEFERSON LISANDRO MOYANO

RESULTADO DE LA REVISIÓN PREVENTIVA

APROBADO	SI	X	NO
----------	----	---	----

FIRMA DEL INGENIERO DE LÍNEA

IVAN DARIO CADENA BARRERA
-----FIN DEL INFORME-----

APROBADO
PREVENTIVA