



GESTION INTEGRAL VEHICULAR S.A.S

REVISION PREVENTIVA

RESOLUCION 315 DE 2013 Y 1565 DE 2014

NIT: 901,556,572-6

RESOLUCION 6184 DEL 28 DICIEMBRE DE 2018

DATOS VEHICULO

PLACA	USC645	MARCA	DAIHATSU	LINEA	DELTA V126L HUT	MODELO	2007	CILINDRAJE	4104
COLOR	BLANCO	VIN O CHASIS	9FPV126B0720007	MOTOR	1816111	COMBUSTIBLE	DIESEL		
SERVICIO	PUBLICO	CLASE	BUSETA	LIC TRANSITO	10029473932	FECHA MATRICULA	27/09/2007		
SOAT	28/09/2025	RCE	25/01/2025	RCC	25/01/2025	RTMYEC	24/09/2025	CERTIFICADO GNV	N/A
								No SILLAS	25
PROPIETARIO	LILIANA KARIME FRANCO MONTAÑA	CEDULA PROPIETARIO	1020736406	CIUDAD	BOGOTA				
DIRECCION		TELEFONO		EMPRESA	TRANSPORTES ATH SAS				

RESULTADOS REVISION PREVENTIVA

KIT DE CARRETERA	Filtros(aire - aceite - combus)	APTO	Mecanica	APTO	GASES	N/A
Botiquin	Soportes	APTO	Hidraulica	APTO	LUCES	APTO
Extintor	Cubierta de motor	APTO	Alineacion	APTO	LLANTAS	APTO
Gato	Arranque	APTO	Axiales	NO APLI		
Herramientas	Bateria	APTO	Brazo corto	APTO		
Linterna	EXHOSTO	APTO	Crucetas de direccion	APTO	SUSPENS FRENOS	
Tacos	SILENCIADOR	APTO	Hidraulico	APTO	ALIN DEL	APTO
Triangulos			aceite	APTO	ALIN TRAS	APTO
Chaleco			Valvulina - hidraulico	APTO		
EXTERIOR	INTERIOR		Combustible_	APTO	LABRADO DE LLANTAS	
Espejos	Manguera aire	NO APLI	Aire	NO APLI	DELANTERA IZQ	3.67
Espejo puerta trasera	Martillo rompe vidrios-pala	APTO	Amortiguadores (del - Tras)	APTO	DELANTERA DER	3.72
Brazos y cuchillas	Dispositivo de velocidad	APTO	Soportes sapos	APTO	TRASERA IZQ	5.68
Cauchos puertas	Pedal	APTO	Brazo compensador direcci	NO APLI	TRASERA DER	5.73
Latoneria y pintura	Interruptores	APTO	Tijeras (sup - inf)	NO APLI	TRAS. IZQ INT	5.39
Bomper (del y tras)	Motor (lavavidrios-limpiabr	APTO	Terminales	APTO	TRAS. DER INT	5.37
Logos empresa	Indicador (temp-volt)	APTO	Splinderes	APTO	REPUESTO	4.74
Calcomanias	Odometro - tacometro	APTO	Bujes (muelles - tijeras)	APTO		
Tapas (aceite y combustible)	Silleteria - Tapiceria - Carter	APTO	Hojas muelles	APTO		
Placas laterales y techo	Sillas preferenciales	NO APLI	Espirales	APTO		
Chapas y manijas	Piso	APTO	Topes cauchos	APTO		
parabrisas (del y tras)	Aseo	APTO	Rotulas	NO APLI		
	Pasamanos	APTO				
Polarizado	Estribos	APTO	Chasis	APTO		
Fisuras	Calcomanias informativas	APTO				
Ventanas laterales	Pito	APTO	OBSERVACIONES			
Salidas de emergencia	INFERIOR		APROBADO PROXIMA REVISION: 22/01/2025			
Luces (Altas - Bajas)	Balineria embrague	APTO	ING. MECANICO: DIEGO SANTAMARIA			
Luces estribos	Bomba auxiliar embrague	APTO	TARJETA PROFESIONAL: CN23063242			
Direccionales - estacionarias	Disco embrague	APTO				
Exploradoras	Prensa embrague	APTO				
Reversa	Caja velocidades	APTO				
Freno	Tornillos	APTO				
Delimitadoras	Crucetas	APTO				
Internas	Rodamientos (del y tras)	APTO				
Avisos rutas	Ejes (del y tras)	APTO				
Rines	Cojinetes	APTO				
Tuercas y esparragos	Uniones	APTO				
MOTOR	Soportes de seguridad	APTO				
Sistema refrigeracion	Protector cardan	APTO				
Radiador	Booster	APTO				
Bomba agua	Campanas	APTO				
Bomba combustible	Discos	APTO				
Medidor (combustible)	Tubos mangueras	APTO				
Guaya capo	Pastillas - bandas	APTO				
Valvula PCV	Guayas fundas varillas	APTO				
Pera (temperatura - aceite)	Bomba principal	APTO				
Correas - Mangueras	Freno (mano - seguridad)	APTO				
Liquido frenos	Cinturon de seguridad	APTO				



FIRMA Y SELLO FECHA 22/11/2024
CONSECUTIVO 939