

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00020679



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

09/01/2025

PLACA:	SXD370	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LÍNEA:	CRAFTER 50
KILOMETRAJE:	408.563	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	1968	SILLAS:	20 COLOR: BLANCO CANDY
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	CKU039876	VIN:	WV1ZZZ2EZ6003638	CHASIS:	WV1ZZZ2EZ6003638
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:						Poliza SOAT: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
Certificado:	175807063	Fec.Exp:	11/09/2024	Fec.Ven:	11/09/2025	86484078 Fec.Exp:	16/09/2024 Fec.Ven: 15/09/2025
Empresa:	AVANT COLOMBIA SAS NIT. 830093456			Dirección:	BOGOTA		
Propietario:	QUINTERO VALBUENA LUIS ALBERTO CC. 19086030			Dirección:	BOGOTA		
Conductor:	QUINTERO VALBUENA LUIS ALBERTO CC. 19086030			Dirección:	BOGOTA		

INSPECCIÓN SENSORIAL	
<b>LUCES</b>	
Altas	✓
Bajas	✓
Medias Delanteras	✓
Medias Traseras	✓
Freno	✓
Placa	✓
Reversa	✓
Direccional Izquierda	✓
Direccional Derecha	✓
Parqueo	✓
Interna	✓
Gradas	✓
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>	
Limpia Parabrisas	✓
Tapicería	✓
Tapa Motor	✓
Silletería	✓
Cinturones de seguridad	✓
Gradas	✓
Pedales	✓
Tapa Combustible	✓
Puerta	✓
Pasa Manos	✓
Timbre	✓
Vidrios	✓
Parabrisas Posterior	✓
Ventanillas	✓
Salida De Emergencia	✓
Escotillas	✓
Martillos	✓
Dispositivo de velocidad	✓
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>	
Llantas Delanteras	✓
Llantas Traseras	✓
Rines Delanteros	✓
<b>LABRADO RUEDAS ( mm )</b>	
Rueda de Repuesto	5.8
<b>Eje 1</b>	
Izquierdo	Derecho
Izq. R1	Izq. R2
Der. R1	Der. R2
Izq. R1	Izq. R2
Der. R1	Der. R2
<b>Eje 2</b>	
Izquierdo	Derecho
Izq. R1	Izq. R2
Der. R1	Der. R2
Izq. R1	Izq. R2
Der. R1	Der. R2
<b>Eje 3</b>	
Izquierdo	Derecho
Izq. R1	Izq. R2
Der. R1	Der. R2
Izq. R1	Izq. R2
Der. R1	Der. R2
<b>Fuerza</b>	
N	N
Eje 1 Izquierdo	Eje 1 Derecho
Eje 2 Izquierdo	Eje 2 Derecho
Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho
Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho
Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho
<b>Peso</b>	
N	N
Eje 1 Derecho	Eje 2 Derecho
Eje 2 Derecho	Eje 3 Derecho
Eje 3 Derecho	Eje 4 Derecho
Eje 4 Derecho	Eje 5 Derecho
<b>Unidad</b>	
%	%
50 %	18 %
<b>Eficacia Total</b>	
Minimo	Unidad
50	%
<b>Eficacia Auxiliar</b>	
Minimo	Unidad
18	%
<b>IDENTIFICACION</b>	
Retrovisor Interior	Retrovisor Derecho
<b>FRENOS</b>	
Booster	✓
Freno De Mano / seguridad	✓
Campanas	✓
Discos	✓
<b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>	
Extintor	✓
Botiquín	✓
Triangulos -Conos	✓
Linterna	✓
Llaves Rueda ,Gato	✓
Tacos (Cuñas)	✓
Herramientas	✓
Manguera Aire	✓

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ±10	Unidad	m/Km					
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Valor	Norma	Unidad
			%		%		%		%	Resultado		



## Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

**APROBADO**

Vigencia: 09/03/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

QUINTERO VALBUENA LUIS ALBERTO CC. 19086030

RESPONSABLE

**APROBADO**  
REVEXPRESS  
Alfonso Moreno

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.