

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00000175-2501
CDA BOGOTÁ SEDE NORTE SAS
NIT 9016353349
CL 166 22-13 Tel 3134656970
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO						
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	SANTOS RAMIREZ MYRIAM				Documento de Identidad:	CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 35496631
2025-01-16		Telefono:	3184941364	Cludad:	BOGOTÁ	Departamento:	DISTRITO CAPITAL	
Dirección:	CLL 166#22-13							
Placa:	Marca:	Línea:	PREGIO	Clase:	MICROBUS	Modelo:	Cilindrada: 2956 Kilometraje: 40830	
SKM468	KIA					2006		
Servicio:	No Licencia Tránsito:	Combustible:	Color:	Empresa:	Conductor: SANTOS RAMIREZ MYRIAM			
PUBLICO	10005388956	DIESEL	BLANCO CLARO					



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 78	Delantera Derecha	Valor 52	Trasera Izquierda	Valor 77	Trasera Derecha	Valor 66	Mínimo 40	Unidad %		
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo 54,1	Unidad %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 1776	Peso 6896	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 2124	Peso 5778	Unidad N	Desequilibrio 16,4
			Eje 2 Izquierdo	3642	5062	N	Eje 2 Derecho	4356	4248	N	30 %
Eficacia Auxiliar	Mínimo 32,6	Unidad %	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	-7,7	Eje 2	-7,1	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo ± 10		Unidad	(m/km)	
Inspección Sensorial											

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Dispositivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillín	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pilo	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Pueras	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Bolíquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	6.32	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	5,32	5,18
Eje 2	5,42	5,27