

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00022039



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

11/04/2025

PLACA:	TLY570	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	JINBEI	LINEA:	SY6548J1S3BH
KILOMETRAJE:	263.780	MODELO:	2014	CILINDRAJE:	2498	SILLAS:	19 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	DK4B061306	VIN:	LSYHKAEE9EQ085834	CHASIS:	LSYHKAEE9EQ085834
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			CIA. MUNDIAL DE SEGUROS
Certificado:	176486835	Fec.Exp:	11/10/2024	Fec.Ven:	11/10/2025	89500245-610441140	Fec.Exp: 11/10/2024 Fec.Ven: 10/10/2025
Empresa:	TRANSPORTES ESPECIALES CLC S.A.S. CC. 901371996	Dirección:					BOGOTA
Propietario:	CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473	Dirección:					BOGOTA
Conductor:	CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473	Dirección:					BOGOTA

## INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	<b>FUGAS</b>		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	<b>SISTEMA ESCAPE</b>	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	Cabrilla	✓	Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Juego Libre	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Columna	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Caja De Dirección	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Terminales	✓	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Axiales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Brazo corto	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo largo	✓	Bateria	✓
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>		<b>MOTOR</b>		Pitman	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Bielas	✓	Interruptor Central	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	<b>SUSPENSION</b>		Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	Topes	✓	Pito Ciudad	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Tacometro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Sopores/Sapos	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Brazo Compensador De Dirección	✓	Amperimetro	✓
Tapa Combustible	✓	<b>CARDAN</b>		Tijera Inferior Y Superior	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Splinderes	✓	<b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Barra Estabilizadora	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Botiquin	✓
Vidrios	✓	<b>TRANSMISION</b>		Rotulas	✓	Triangulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Terminales	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Holguras	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	<b>ESTADO CARROCERIA</b>		Chasis	✓	Tacos (Cuñas)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Pasadores	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	<b>FRENOS</b>		Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	Booster	✓		
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>		Capot	✓	Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Delanteras	✓	<b>IDENTIFICACION</b>		Campanas	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Discos	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓				

LABRADO RUEDAS ( mm )			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho	N				30	%	
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho	N				30	%	
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho	N				30	%	
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho	N				30	%	
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho	N				30	%	

LABRADO RUEDAS ( mm )		Eje 1		Eje 2				Eje 3						
Rueda de Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2				
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	%	Resultado	Valor	Norma	Unidad



### Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
<b>APROBADO</b>
Vigencia: 11/06/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
CARREÑO GARZOR JORGE ELIECER CC. 79785473

RESPONSABLE
<b>APROBADO</b>
Alfonso Moreno
Alfonso Moreno Trígerería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.