

FORMULARIO No:	PLACA AUTO	F REVISION PREV.	F. PROX.REVISION:	EMPRESA AFILIADA	ORDEN- MOVIL
74442	sma802	11-mar.-24	10-may.-24	METRO VANS S.A.S.	02
MARCA	LINEA	MODELO	CLASE	COLOR (es)	
NISSAN	URVAN	2007	MICROBUS	BLANCO	
TIPO SERVICIO	NIVEL DE SERVICIO	TARJETA OPERACION	LICENCIA TRANSITO	TIPO MOTOR	Venci Rev. Tecn Oblig
PUBLICO	ESPECIAL	343700	10029688912	DIESEL	04-nov.-24

DATOS DEL PROPIETARIO			
NOMBRE PROPIETARIO	NIT/CC PROPIETARIO	DIRECCION PROPIETARIO	TELEFONO PROPIETARIO
ANDRADE GARCIA EDGAR MAURICI	79504334		

DATOS DEL CONDUCTOR		
NOMBRE CONDUCTOR	CEDULA CONDUCTOR	VENC. LICENCIA CONDUCCION
EDGAR MAURICIO ANDRADE GARCIA	79504334	20-nov.-24

DATOS DE LOS SEGUROS		
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL	ASEGURADORA C. EXTRACONTRA
MUNDIAL	ESTADO	ESTADO
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO	C. CONTRAC. VENCIMIENTO	C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO
05-nov.-24	04-feb.-25	04-feb.-25

RESULTADOS ANALISIS DE GASES		
Lim opacidad R 910/08:	Nivel de opacidad %	Aprobó R 910/08:
Lim opacidad R 005:		Aprobó R 005:

OBSERVACIONES:

Formulario No: 74442	38	Parabrisas Del y Trasero	Apto	77	Bujes muelles	Apto	SISTEMA DE: 14	REVISION EXTERIOR	
SISTEMA DE: 1 EQUIPOS PREVENCIÓN	39	Polarizados y entintados	Apto	78	Bujes tijeras	Apto	118	Limpiabrisas	Apto
1	40	Fisuras e impactos	Apto	79	Hojas muelles	Apto	119	fisuras chasis	Apto
2	41	Ventanas laterales	Apto	80	Espirales	Apto	120	Peldaños	Apto
3	42	Salidas de Emergencia	Apto	81	Rotulas	Apto	121	Puertas	Apto
4	SISTEMA DE: 2 DIRECCION			82	Chasis	Apto	122	Baul	Apto
5	43	Alineación	Apto	83	Barra estabilizadora	Apto	123	Carroceria - corrosion	Apto
6	44	Axiales	Apto	SISTEMA DE: 11	ALUMBRADO Y		124	Compuertas de carga	Apto
7	45	Brazo corto	Apto		SEÑALIZACION		125	Perforaciones o entrada de agua	Apto
8	46	Guardapolvos direccion	Apto	84	Intensidad luces	Apto	126	Guardabarras	Apto
9	SISTEMA DE: 3 PRESENTACION			85	Pastas frenos	Apto	SISTEMA DE: 15	TAXIMETRO	
10	47	Asideros y portaequipajes	Apto	86	Pastas estacionarias	Apto	127	Inexistencia taximetro	Apto
11	48	Cinturones de seguridad	Apto	87	Exploradoras traseras	Apto	128	Taximetro no visible	Apto
12	49	Silietaria	Apto	88	Colores diferentes	Apto	SISTEMA DE: 16	TRANSMISION Y	
13	50	Sillas discapacitados	Apto	89	Luces reflectivas	Apto		POTENCIA	
14	51	Tapiceria	Apto	90	Pastas reversa	Apto	129	Holguras elementos transmision	Apto
SISTEMA DE: 2	52	forros	Apto	91	Comandos luces	Apto	130	Fuga de aceite caja	Apto
ALISTAMIENTO Y OTROS	53	Aseo	Apto	92	Luces bajas	Apto	131	Cadena proteccion cardan	Apto
15	54	Lstribos	Apto	93	Luces Altas	Apto	132	Holguras cardan	Apto
16	55	Puertas	Apto	94	Luces estribos	Apto			
17	56	Pisos (lisos o rotos)	Apto	95	Direccionales	Apto			
18	57	Timbre	Apto	96	Estacionarias	Apto			
19	SISTEMA DE: 4			97	Exploradoras delanteras	Apto			
20	58	Combustible	Apto	98	Reversa	Apto			
21	59	Aire (mangueras y valvulas)	Apto	99	frenos	Apto			
22	SISTEMA DE: 5			100	Internas	Apto			
23	60	Fugas aceite motor	Apto	101	Cocuyos delanteros	Apto			
24	61	Bateria	Apto	102	Cocuyos traseros	Apto			
25	62	Cableado electrico en mal estado	Apto	103	Luz placa	Apto			
26	63	Radiador (fugas)	Apto	SISTEMA DE: 12	EMISIONES				
27	64	Guaya capo	Apto		CONTAMINANTES				
SISTEMA DE: 3	65	Soportes	Apto	104	Resonador	Apto			
FRENOS	66	Filtros de aire	Apto	105	Nivel de opacidad %	Sin evaluar			
28	SISTEMA DE: 6			106	CO %	No aplica			
29	67	Guardapolvos rotulas	Apto	107	Exosto	Apto			
30	68	Tirantes o brazos	Apto	SISTEMA DE: 13	RINES Y LLANTAS				
31	69	Amortiguadores delanteros	Apto	108	Bandas laterales	Apto			
32	70	Amortiguadores traseros	Apto	109	Fisuras	Apto			
33	71	Soportes sapos	Apto	110	Banda de rodamiento	Apto			
34	72	Fugas amortiguadores	Apto	111	Regrabadas	Apto			
SISTEMA DE: 4	73	Tijera inferior	Apto	112	Delanteras	Apto			
ELEVAVIDRIOS	74	Tijera superior	Apto	113	Traseras	Apto			
PRODUCIDO	75	Terminales	Apto	114	Repuesto	Apto			
35	76	Splinderes	Apto	115	Rines	Apto			
36				116	Guardapolvos ejes	Apto			
37				117	Pernos y esparragos	Apto			



RESULTADO REVISION PREV
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA
DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO C.D.A. 37 S.A.
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ
NIT. 900.165.471-9
TEL: 237 4176 - 237 4177
CALLE 12 A NO. 35-61

ELABORO
DANIEL SANCHEZ