

C.D.A. 37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir: Calle 12 A No 35-61 Tel: 2374176 2374177

REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte. Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No: 80100	PLACA AUTO SMA802	F REVISION PREV. 17-mar.-25	F. PROX. REVISION: 16-may.-25	EMPRESA AFILIADA METRO VANS S.A.S.	ORDEN- MOVIL 02
MARCA NISSAN	LINEA URVAN	MODELO 2007	CLASE MICROBUS	COLOR (es) BLANCO	
TIPO SERVICIO PUBLICO	NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL	TARJETA OPERACION 343700	LICENCIA TRANSITO 10029688912	TIPO MOTOR DIESEL	Venci Rev. Tecn Oblig 01-nov.-25

NOMBRE PROPIETARIO ARDILA CAICEDO CARLOS GIOVAN	NIT/CC PROPIETARIO 79897564	DIRECCION PROPIETARIO	TELEFONO PROPIETARIO
--	--------------------------------	-----------------------	----------------------

NOMBRE CONDUCTOR CARLOS GIOVANNI ARDILA CAICEDO	CEDULA CONDUCTOR 79897564	VENC. LICENCIA CONDUCCION 08-jul.-26
--	------------------------------	---

SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA MUNDIAL	ASEGURADORA C. CONTRACTUAL ESTADO	ASEGURADORA C. EXTRA CONTRA ESTADO
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 05-nov.-25	C. CONTRAC. VENCIMIENTO 04-feb.-26	C. EXTRA CONTRAC VENCIMIENTO 04-feb.-26

Lim opacidad R 910/08: Nivel de opacidad % Aprobó R 910/08:
Lim opacidad R 005: Aprobó R 005:

OBSERVACIONES:

Formulario No: 80100	38 Parabrisas Del y Trasero Apto	77 Bujes muelles Apto	118 Limpiabrisas Apto
Equipo de Prevención Seguridad	39 Polarizados y entintados Apto	78 Bujes tijeras Apto	119 fisuras chasis Apto
1 Retrovisores Apto	40 Fisuras e impactos Apto	79 Hojas muelles Apto	120 Peldaños Apto
2 Botiquín Apto	41 Ventanas laterales Apto	80 Espirales Apto	121 Puertas Apto
3 Espejos laterales Apto	42 Salidas de Emergencia Apto	81 Rotulas Apto	122 Baul Apto
4 Espejo puerta trasera Apto	43 Alineación Apto	82 Chasis Apto	123 Carroceria - corrosión Apto
5 Extintor Apto	44 Axiales Apto	83 Barra estabilizadora Apto	124 Compuertas de carga Apto
6 Gato hidraulico Apto	45 Brazo corto Apto	84 Intensidad luces Apto	125 Perforaciones o entrada de agua Apto
7 Herramientas Apto	46 Guardapolvos direccion Apto	85 Pastas frenos Apto	126 Guardabarros Apto
8 Linterna Apto	47 Asideros y portaequipajes Apto	86 Pastas estacionarias Apto	127 Inexistencia taxímetro Apto
9 Martillo rompe vidrios-palanca Apto	48 Cinturones de seguridad Apto	87 Exploradoras traseras Apto	128 Taxímetro no visible Apto
10 Soporte repuesto Apto	49 Silletería Apto	88 Colores diferentes Apto	
11 Tacos Apto	50 Sillas discapacitados Apto	89 Luces reflectivas Apto	
12 Triángulos Apto	51 Tapicería Apto	90 Pastas reversa Apto	
13 Dispositivo de velocidad Apto	52 forros Apto	91 Comandos luces Apto	129 Holguras elementos transmisión Apto
14 Chaleco Apto	53 Aseo Apto	92 Luces bajas Apto	130 Fuga de aceite caja Apto
15 Bomper trasero Apto	54 Estribos Apto	93 Luces Altas Apto	131 Cadena protección cardan Apto
16 Numeros de movil Apto	55 Puertas Apto	94 Luces estribos Apto	132 Holguras cardan Apto
17 Cauchos puertas Apto	56 Pisos (lisos o rotos) Apto	95 Direccionales Apto	
18 Latonería Apto	57 Timbre Apto	96 Estacionarias Apto	
19 Pintura general Apto	58 Combustible Apto	97 Exploradoras delanteras Apto	
20 Bomper delantero Apto	59 Aire (mangueras y valvulas) Apto	98 Reversa Apto	
21 Logotipos de la empresa Apto	60 Fugas aceite motor Apto	99 frenos Apto	
22 PBX Como conduzco? Apto	61 Batería Apto	100 Internas Apto	
23 Calcomanías Salida Emergencia Apto	62 Cableado electrico en mal estado Apto	101 Cocuyos delanteros Apto	
24 Aristas cortantes Apto	63 Radiador (fugas) Apto	102 Cocuyos traseros Apto	
25 Placas laterales y de techo Apto	64 Guaya capo Apto	103 Luz placa Apto	
26 Tapa aceite y tapa combustible Apto	65 Soportes Apto	104 Resonador Apto	
27 Chapas y manijas Apto	66 Filtros de aire Apto	105 Nivel de opacidad % No aplica	
28 Líquido frenos Apto	67 Guardapolvos rotulas Apto	106 CO % Sin evaluar	
29 Booster Apto	68 Tirantes o brazos Apto	107 Exosto Apto	
30 Tubos mangueras Apto	69 Amortiguadores delanteros Apto	108 Bandas laterales Apto	
31 Guayas Fundas Varillas Apto	70 Amortiguadores traseros Apto	109 Fisuras Apto	
32 Pedal Apto	71 Soportes sapos Apto	110 Banda de rodamiento Apto	
33 Bomba principal Apto	72 Fugas amortiguadores Apto	111 Regrabadas Apto	
34 Freno mano Apto	73 Tijera inferior Apto	112 Delanteras Apto	
35 Pito Apto	74 Tijera superior Apto	113 Traseras Apto	
36 Interruptores elevavidrios Apto	75 Terminales Apto	114 Repuesto Apto	
37 Vidrios que distorsionan camp Apto	76 Splinderes Apto	115 Rines Apto	
		116 Guardapolvos ejes Apto	
		117 Pernos y esparragos Apto	

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva tienen relación con la revisión Tecnomecánica (RTM y ECT) obligatoria al COA a la aprobación la misma



RESULTADO REVISION PREV.
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE
C.D.A. 37 S.A.
NIT: 900.165.471-9
TEL: (601) 744 3637

ELABORO
DANIEL SANCHEZ