

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

Autocheck
Centro de Diagnóstico Automotor

No: 00001585-2501
C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
AC 170 No. 21A 70, CL 171 No.
21A-71 BOGOTÁ D.C. Tel 7469334

FECHA
Fecha de prueba: 2025-01-22

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: DORA IMELDA MARTINEZ TORRES
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()
Ciudad: BOGOTÁ
Teléfono: 3105516658
Clase: MICROBUS
Modelo: 2009
Conductor: DORA MARTINEZ

DIRECCIÓN
Dirección: CL 183 16 05
Departamento: DISTRITO CAPITAL
Ciudad: BOGOTÁ
Código: 7997
Kilometraje: 385461

DATOS DEL VEHICULO
Placa: USE529
Marca: KIA
Línea: PREGIO
Combustible: DIESEL
Color: BLANCO
Servicio: PUBLICO
No Licencia Tránsito: 0004138336



Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (Si aplica)	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Minimo	Unidad
	57		61		43				47	40	%
Eficacia Total	Minimo	Unidad									
53,7	50	%									
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad									
25	18	%									

Eje 1	3,9	Eje 2	0	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
G1 Identificación reglamentaria					CUMPLE	G1 Luz de parqueo		G1 Eje3 llanta Izquierda				CUMPLE	
G1 Distintivo de la empresa					CUMPLE	G1 Luz Interna		G1 Eje4 llanta Derecha				CUMPLE	
G1 Anclaje sillas					CUMPLE	G1 Luz Placa		G1 Eje4 llanta Izquierda				CUMPLE	
G1 Estado tubos escape					CUMPLE	G1 Luces Altas		G1 Eje5 llanta Derecha				CUMPLE	
G1 Asco General					CUMPLE	G1 Luces Bajas		G1 Eje5 llanta Izquierda				CUMPLE	
G1 Espejos					CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		G1 Eje1 Rín Derecho				CUMPLE	
G1 Pernos					CUMPLE	G1 Terminales Bateria		G1 Eje1 Rín Izquierdo				CUMPLE	
G1 Soportes					CUMPLE	G1 Anclaje de batería		G1 Eje2 Rín Derecho				CUMPLE	
G1 Rotulas Superiores					CUMPLE	G1 Descompenador		G1 Eje2 Rín Izquierdo				CUMPLE	
G1 Rotulas Inferiores					CUMPLE	G1 Cruceta		G1 Eje3 Rín Derecho				CUMPLE	
G1 Resortes o Ballestas					CUMPLE	G1 Linterna		G1 Eje3 Rín Izquierdo				CUMPLE	
G1 Amortiguadores					CUMPLE	G1 Triángulos		G1 Eje4 Rín Derecho				CUMPLE	
G1 Tijeras					CUMPLE	G1 Banderola		G1 Eje4 Rín Izquierdo				CUMPLE	
G1 Limpiaparabrisas					CUMPLE	G1 Tacos		G1 Eje5 Rín Derecho				CUMPLE	
G1 Retrovisores					CUMPLE	G1 Llanta de repuesto		G1 Eje5 Rín Izquierdo				CUMPLE	
G1 Pito					CUMPLE	G1 Gato		G1 Latorneria y Pintura				CUMPLE	
G1 Dispositivo de velocidad					CUMPLE	G1 Herramienta		G1 Tapicoria				CUMPLE	
G1 Parabrisas					CUMPLE	G1 Extintor		G1 Cojinera				CUMPLE	
G1 Ventanillas					CUMPLE	G1 Botiquin		G1 Caja de Dirección				CUMPLE	
G1 Puertas					CUMPLE	G1 Señales de advertencia		G1 Terminales				CUMPLE	
G1 Cinturones de Seguridad					CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		G1 Brazos Axiales				CUMPLE	
G1 Salidas emergencia y Martillo					CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		G1 Bastidor				CUMPLE	
G1 Direccionales					CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		G1 Pisos				CUMPLE	
G1 Stop					CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		G1 Promedio de Distancia				CUMPLE	
G1 Reversa					CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		G1 Promedio de Tiempo				CUMPLE	

- G1: CARROCERIA
- G2: SISTEMA DE SUSPENSION
- G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
- G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD
- G5: SISTEMA ELECTRICO
- G6: EQUIPO DE CARRETERA
- G7: LLANTAS
- G8: RINES
- G9: ESTADO DE PRESENTACION
- G10: SISTEMA DE DIRECCION
- G11: CHASIS
- G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)	
Rueda De Repuesto	1,89
Izquierda	Derecha
Eje 1	4,63
Eje 2	4,86

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ Autocheck
CALLE 170 S. A. S
NIT: 901.248.782-5

[Firma]

JHORMAN ORTIZ AREVALO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ Autocheck
CALLE 170 S. A. S
NIT: 901.248.782-5