

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001688-2504

Autocheck

C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
AC 170 No. 21A 70, CL 171 No.
21A-71 BOGOTA D.C. Tel 7469334

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2025-04-04	Nombre o razón social: DORA IMELDA MARTINEZ TORRES				Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 39786646	
Dirección: CL 183 16 05	Telefono: 3105510658				Ciudad: BOGOTA	Departamento: DISTRITO CAPITAL	
Placa: USE529	Marca: KIA	Linea: PREGIO	Clase: MICROBUS	Modelo: 2009	Cilindrado: 2957	Kilometraje: 391152	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 0004138336	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:	Conductor: DORA MARTINEZ		
DATOS DEL VEHICULO							
Fotografía 1				Fotografía 2			
Fecha 2025-04-04, Placa USE529 Hora 12-11					Fecha 2025-04-04, Placa USE529 Hora 12-12		

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 64	Delantera Derecha	Valor 68	Trasera Izquierda	Valor 61	Trasera Derecha	Valor 61	Mínimo 40	Máximo	Unidad	%
Frenos											
Eficacia Total 51	Mínimo 50	Unidad %	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	Fuerza 3170 2407	Peso 6376 4993	Unidad N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	Fuerza 2973 3089	Peso 6318 5121	Unidad N N	Desequilibrio 6,2 22,1*
Eficacia Auxiliar 24,4	Mínimo 18	Unidad %	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo								
Desviación Lateral											
Eje 1 -3,8	Eje 2 -1,8	Eje 3 Eje 4		Eje 5			Máximo ± 10			Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo		G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda					CUMPLI
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna		G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha					CUMPLI
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa		G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda					CUMPLI
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas		G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha					CUMPLI
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas		G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda					CUMPLI
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero		G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho					CUMPLI
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería		G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo					CUMPLI
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anclaje de batería		G1 Anclaje de batería	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho					CUMPLI
G1 Rotulaciones Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador		G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo					CUMPLI
G1 Rotulaciones Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta		G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho					CUMPLI
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna		G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo					CUMPLI
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos		G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho					CUMPLI
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Banderola		G1 Banderola	CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo					CUMPLI
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos		G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho					CUMPLI
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto		G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo					CUMPLI
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato		G1 Gato	CUMPLE	G1 Latonería y Pintura					CUMPLI
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta		G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Tapicería					CUMPLI
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor		G1 Extintor	CUMPLE	G1 Cojinería					CUMPLI
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín		G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Caja de Dirección					CUMPLI
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia		G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Terminales					CUMPLI
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha		G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Brazos Axiales					CUMPLI
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda		G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Bastidor					CUMPLI
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha		G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Pisos					CUMPLI
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda		G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Promedio de Distancia					CUMPLI
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha		G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo					CUMPLI


G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	3,26	3,14
Eje 2	3,25	3,66


JHORMAN ORTIZ AREVALO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.