

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000695-2505
CDA BOGOTA SEDE NORTE 170 TOBERIN NIT 9016353349 CL 166 22-13 BOGOTA Tel 3143968942 BOGOTA



FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO									
Fecha de prueba: 2025-05-13	Nombre o razón social: ALBEIRO DURAN				Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()				No. 80069197
Dirección: CR35A SUR 73F 18			Teléfono: 3143300458		Ciudad: BOGOTA		Departamento: DISTRITO CAPITAL		
DATOS DEL VEHICULO									
Placa: TZR308	Marca: IVECO		Línea: POWER DAILY A42.13			Clase: MICROBUS	Modelo: 2013	Cilindraje: 2798	Kilometraje: 94477
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10033244825		Combustible: DIESEL	Color: BLANCO	Empresa:		Conductor: ALBEIRO DURAN		



Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75	Delantera Derecha	Valor 70	Trasera Izquierda	Valor 76	Trasera Derecha	Valor 66	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------------	-------------

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
52,3	50	%	Eje 1 Izquierdo	4778	N	Eje 1 Derecho	4014	N	16	30	%
			Eje 2 Izquierdo	3150	N	Eje 2 Derecho	2648	N	15,9	30	%

Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	Eje 3 Derecho	Eje 4 Izquierdo	Eje 4 Derecho	Eje 5 Izquierdo	Eje 5 Derecho
6,1*	18	%						

Desviación Lateral

Eje 1	-7,3	Eje 2	-8,2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:	
Identificación reglamentaria	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE
Pernos	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE
Pito	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE
Reversa	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE
Extintor	CUMPLE
Eje1 Llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 Llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 Llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 Llanta Izquierda	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE
Terminales	CUMPLE
Pisos	CUMPLE

Distintivo de la empresa	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE
Soportes	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Puertas	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE
Luces Altas	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE
Banderola	CUMPLE
Gato	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE
Eje1 Llanta Izquierda	CUMPLE
Eje3 Llanta Derecha	CUMPLE
Eje4 Llanta Izquierda	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE

Anclaje sillas	CUMPLE
Espejos	CUMPLE
Rotulas Superiores	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Stop	CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE
Luces Bajas	CUMPLE
Anclaje de batería	CUMPLE
Linterna	CUMPLE
Tacos	CUMPLE
Herramienta	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE
Eje2 Llanta Derecha	CUMPLE
Eje3 Llanta Izquierda	CUMPLE
Eje5 Llanta Derecha	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE
Caja de Dirección	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	8.59	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,59	4,52
Eje 2	6,36	6,98