

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000707-2505



CDA BOGOTA SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel
3143968942
BOGOTÁ

FECHA

Fecha de prueba:
2025-05-16

Nombre o razón social:

NICOLI HERNANDEZ

Documento de identidad:

CC. (X) NIT. () CE. () No. 1000149682

Dirección:

CL161A 8B 20

Teléfono:

3224756256

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO

Placa: TFP679	Marca: VOLKSWAGEN	Línea: TRANSPORTER T5	Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindrada: 1968	Kilometraje: 277129
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10035265824	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CANDY	Empresa:	Conductor:	NICOLI HERNANDEZ



Fecha 2025-05-16, Placa TFP679 Hora 09-05



Fecha 2025-05-16, Placa TFP679 Hora 09-07

Suspensión (Si aplica)

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Maximo	Unidad
	76		66		75		64	40	30	%

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50,4	50	%	Eje 1 Izquierdo	1725	N	Eje 1 Derecho	1448	N	16,1	30	%
			Eje 2 Izquierdo	4059	N	Eje 2 Derecho	3409	N	16	30	%

Eficacia Auxiliar

17,2%

18 %

Eje 3 Izquierdo

Eje 4 Izquierdo

Eje 5 Izquierdo

Eje 6 Derecho

Desviación Lateral

Eje 1	-7,7	Eje 2	-10,8*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
-------	------	-------	--------	-------	-------	-------	--------	------	--------	--------

Inspección Sensorial

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Ancaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpliaporabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Ancilaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triángulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesta	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Sefiales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos. (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,12	6,24
Eje 2	5,78	5,69