

C.D.A. 37 S.A.

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ

NIT: 900.165.471-9 Dir:Calle 12 A No 35-61 Tel:2374176-2374177

REVISION TECNOMECANICA PREVENTIVA

Ley 1383 Del 2010 Ministerio de Transporte.Resolución 315 de 2013 y 1565 de 2014

Email: cda37sa@hotmail.com

FORMULARIO No: 80925		PLACA AUTO SMA802		F REVISION PREV. 12-may.-25		F. PROX.REVISION: 11-jul.-25		EMPRESA AFILIADA METRO VANS S.A.S.		ORDEN- MOVIL 02	
MARCA NISSAN		LINEA URVAN		MODELO 2007		CLASE MICROBUS		COLOR (es) BLANCO			
TIPO SERVICIO PUBLICO		NIVEL DE SERVICIO ESPECIAL		TARJETA OPERACION 343700		LICENCIA TRANSITO 10029688912		TIPO MOTOR DIESEL		Venci Rev. Tecn Oblig 01-nov.-25	
NOMBRE PROPIETARIO ARDILA CAICEDO CARLOS GIOVAN				NIT/CC PROPIETARIO 79897564		DIRECCION PROPIETARIO				TELEFONO PROPIETARIO	
NOMBRE CONDUCTOR CARLOS GIOVANNI ARDILA CAICEDO						CEDULA CONDUCTOR 79897564		VENC. LICENCIA CONDUCCION 08-jul.-26			
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA MUNDIAL				ASEGURADORA C. CONTRACTUAL ESTADO				ASEGURADORA C. EXTRACONTRA ESTADO			
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO 05-nov.-25				C. CONTRAC. VENCIMIENTO 04-feb.-26				C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO 04-feb.-26			

Lim opacidad R 910/08:

Nivel de opacidad %

Aprobó R 910/08:

Lim opacidad R 005:

Aprobó R 005:

OBSERVACIONES:

Simulando No: 80925		38	Parabrisas Del y Trasero	Apto	77	Bujes muelles	Apto	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO			
SISTEMA DE EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD		39	Polarizados y entintados	Apto	78	Bujes tijeras	Apto	118	Limpiabrisas	Apto	
1	Retrovisores	Apto	40	Fisuras e impactos	Apto	79	Hojas muelles	Apto	119	fisuras chasis	Apto
2	Botiquín	Apto	41	Ventanas laterales	Apto	80	Espirales	Apto	120	Peldaños	Apto
3	Espejos laterales	Apto	42	Salidas de Emergencia	Apto	81	Rotulas	Apto	121	Puertas	Apto
4	Espejo puerta trasera	Apto	SISTEMA DE DIRECCION		82	Chasis	Apto	122	Baul	Apto	
5	Extintor	Apto	43	Alineación	Apto	83	Barra estabilizadora	Apto	123	Carroceria - corrosion	Apto
6	Gato hidraulico	Apto	44	Axiales	Apto	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO		124	Compuertas de carga	Apto	
7	Herramientas	Apto	45	Brazo corto	Apto	84	Intensidad luces	Apto	125	Perforaciones o entrada de agua	Apto
8	Linterna	Apto	46	Guardapolvos direccion	Apto	85	Pastas frenos	Apto	126	Guardabarros	Apto
9	Martillo rompe vidrios-palanca	Apto	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO		86	Pastas estacionarias	Apto	SISTEMA DE DIRECCION			
10	Soporte repuesto	Apto	47	Asideros y portaequipajes	Apto	87	Exploradoras traseras	Apto	127	Inexistencia taximetro	Apto
11	Tacos	Apto	48	Cinturones de seguridad	Apto	88	Colores diferentes	Apto	128	Taximetro no visible	Apto
12	Triángulos	Apto	49	Silletería	Apto	89	Luces reflectivas	Apto	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO		
13	Dispositivo de velocidad	Apto	50	Sillas discapacitados	Apto	90	Pastas reversa	Apto	129	Holguras elementos transmisión	Apto
14	Chaleco	Apto	51	Tapicería	Apto	91	Comandos luces	Apto	130	Fuga de aceite caja	Apto
SISTEMA DE AJUSTAMIENTO DE FRENOS		52	forros	Apto	92	Luces bajas	Apto	131	Cadena proteccion cardan	Apto	
15	Bomper trasero	Apto	53	Aseo	Apto	93	Luces Altas	Apto	132	Holguras cardan	Apto
16	Numeros de movil	Apto	54	Estribos	Apto	94	Luces estribos	Apto			
17	Cauchos puertas	Apto	55	Puertas	Apto	95	Direccionales	Apto			
18	Latonería	Apto	56	Pisos (lisos o rotos)	Apto	96	Estacionarias	Apto			
19	Pintura general	Apto	57	Timbre	Apto	97	Exploradoras delanteras	Apto			
20	Bomper delantero	Apto	SISTEMA DE DIRECCION		98	Reversa	Apto				
21	Logotipos de la empresa	Apto	58	Combustible	Apto	99	frenos	Apto			
22	PBX Como conduzco?	Apto	59	Aire (mangueras y valvulas)	Apto	100	Internas	Apto			
23	Calcomanías Salida Emergencia	Apto	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO		101	Cocuyos delanteros	Apto				
24	Aristas cortantes	Apto	60	Fugas aceite motor	Apto	102	Cocuyos traseros	Apto			
25	Placas laterales y de techo	Apto	61	Bateria	Apto	103	Luz placa	Apto			
26	Tapa aceite y tapa combustible	Apto	62	Cableado electrico en mal estado	Apto	SISTEMA DE AJUSTAMIENTO DE FRENOS					
27	Chapas y manijas	Apto	63	Radiador (fugas)	Apto	SISTEMA DE DIRECCION					
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO		64	Guaya capo	Apto	104	Resonador	Apto				
28	Liquido frenos	Apto	65	Soportes	Apto	105	Nivel de opacidad %	No aplica			
29	Booster	Apto	66	Filtros de aire	Apto	106	CO %	Sin evaluar			
30	Tubos mangueras	Apto	SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO		107	Exosto	Apto				
31	Guayas Fundas Varillas	Apto	67	Guardapolvos rotulas	Apto	SISTEMA DE DIRECCION					
32	Pedal	Apto	68	Tirantes o brazos	Apto	108	Bandas laterales	Apto			
33	Bomba principal	Apto	69	Amortiguadores delanteros	Apto	109	Fisuras	Apto			
34	Freno mano	Apto	70	Amortiguadores traseros	Apto	110	Banda de rodamiento	Apto			
SISTEMA DE AJUSTAMIENTO DE FRENOS		71	Soportes sapos	Apto	111	Regrabadas	Apto				
SISTEMA DE EQUIPOS PREVENCIÓN SEGURIDAD		72	Fugas amortiguadores	Apto	112	Delanteras	Apto				
35	Pito	Apto	73	Tijera inferior	Apto	113	Traseras	Apto			
SISTEMA DE PREVENCIÓN DE RUIDO		74	Tijera superior	Apto	114	Repuesto	Apto				
36	Interruptores elevavidrios	Apto	75	Terminales	Apto	115	Rines	Apto			
37	Vidrios que distorsionan camp	Apto	76	Splinderes	Apto	116	Guardapolvos ejes	Apto			
					117	Pernos y esparragos	Apto				

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva que le hemos realizado, nos indican que la relación de fallas y anomalías mecánicas que se le han encontrado, no exige al COA a la intervención de ninguno de los mismos.

Señor usuario, los resultados de la revisión preventiva tienen relación con la revisión Tecnomecánica (R.T.M.) y obliga al CDA a la aprobación de la misma.



RESULTADO REVISION PREV.
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO C.D.A 37 S.A
NIT. 900.165.471-9
TEL.: (601) 744 3637

ELABORO
JEISON
BENAVIDES