

REVISION PREVENTIVA



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA SABANA S.A., NIT: 9000849689
 CALLE 163 No. 7-50, BOGOTA, D.C. (BOGOTA)
 TEL: 6741434 - 3108892943

A. INFORMACIÓN GENERAL

FECHA DE REVISIÓN:	2025-04-23	CONSECUITIVO:	23-15038	PLACA:
NOMBRE DEL SOCIO:	MARÍA EFIGENIA DIAZ DE MUÑOZ	C.C.	41383054	
DIRECCION:	CR 55 186 31	TEL:	1000000	
MARCA:	Kia	MODELO:	2006	UFV147
COMBUSTIBLE:	Diesel	RTMYEC	2025-12-23	
SOAT:	2025-11-20	TARJETA DE PROPIEDAD:	10002030546	EMPRESA:
SEGURO CONTRACTUAL:	2025-11-20	TARJETA DE OPERACION:	2026-02-13	CELU VANS LIMITADA

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN REALIZADA

Descripción	Grupo	Bueno	Malo
CAJA DE VELOCIDADES	6.8 Motor y transmisión	X	
ELEMENTOS ROTOS DE SUSPENSION		X	
CRUCETA		X	
JUEGO AXIAL RUEDAS		X	
TAPICERIA		X	
SILLETERIA		X	
LLANTAS		X	
TAPA DE DEPOSITO DE LIQUIDO DE FRENOS		X	
TEMPLETE		X	
SOPORTES DE SEGURIDAD	6.8 Motor y transmisión	X	
INTERNA		X	
NUMERO DE ORDEN		X	
PRESENCIA DE ARISTAS EXTERNAS - INTERNAS		X	
LINTERNA		X	
INTERRUPTOR CENTRAL		X	
BOOSTER		X	
TRIANGULOS		X	
AMORTIGUADORES		X	
ESPEJOS FUNCIONALES	6.1 Revisión exterior	X	
CORREAS MANGUERAS	6.12 Motor	X	
AMPERIMETRO		X	
SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
BARRA		X	
FILTRO	6.12 Motor	X	
INTERRUPTORES ELECTRICOS		X	
DISTINTIVOS Y EMBLEMAS		X	
TACOS		X	
COLUMNAS		X	
RETORNO INADECUADO DEL PEDAL DE FRENO		X	
AMPERIMETRO		X	
EFICACIA		X	
SISTEMAS DE REFRIGERACION	6.12 Motor	X	
ALTAS		X	
EMBRAGUE	6.8 Motor y transmisión	X	
ESPLINDER		X	
TAPA DE MOTOR EN HABITACULO		X	
CAMPANA		X	
CHASIS		X	
FUNCIONAMIENTO DE COMANDOS		X	
LIMPIABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
SUPERIORES		X	
COMBUSTIBLE	6.12 Motor	X	
BAJAS		X	
AVISOS SALIDAS DE EMERGENCIA	6.1 Revisión exterior	X	
PARABRISAS	6.1 Revisión exterior	X	
ALARMAS		X	
CALCOMANIA DE PRECIOS		X	
INEXISTENCIAS O DETERIORO DE PELDAÑOS O ESTRIBOS		X	
TUBOS DE ESCAPE		X	
HERRAMIENTAS		X	
FUGAS GENERAL	6.12 Motor	X	
FUGAS		X	
PASTILLAS BANDAS		X	
EMISIONES DE HUMO	6.12 Motor	X	
PITMAN		X	
SEGUROS VIDRIOS Y ACCIONAMIENTO	6.1 Revisión exterior	X	

PLACAS		X
VIDRIOS NO POLARIZADOS NI CORTINAS	6.1 Revisión exterior	X
TAPA	6.12 Motor	X
DISCOS		X
TUBOS MANGUERAS		X
CABLEADO ELECTRICO		X
REVERSA		X
FUGAS	6.8 Motor y transmisión	X
ARBOL DE TRANSMISION	6.8 Motor y transmisión	X
TERMINALES		X
DIRECCIONAL		X
CALCOMANIAS EMERGENCIA		X
BOTIQUIN		X
BAJO	6.8 Motor y transmisión	X
ROCES O INTERFERENCIAS DE LAS LLANTAS		X
PERNOS O TUERCAS		X
FUGA HIDRAULICA		X
CADENA CARDAN	6.8 Motor y transmisión	X
FRENOS EMERGENCIA		X
REPUESTO		X
TIMBRES		X
CALCOMANIAS PBX COMO CONDUZCO		X
GATO		X
GRADAS		X
VENTANILLAS	6.1 Revisión exterior	X
PASAMANOS		X
SOPORTE DE LLANTA DE REPUESTO		X
INTERNAS		X
CAJA SOPORTE		X
BATERIA		X
PUERTAS		X
CONTROL DE VELOCIDAD / TAXIMETRO		X
ESTADO PISOS		X
EXTINTOR		X
EJE TRASERO	6.8 Motor y transmisión	X
FRENOS		X
PINTURA GENERAL Y LATONERIA		X
CINTURONES DE SEGURIDAD		X
TACOMETRO / PRESION AIRE		X
JUEGO LIBRE		X
ARRANQUE		X
CHAPAS DE BODEGAS Y PUERTAS		X
SOPORTES	6.12 Motor	X


CONFORMIDAD DE LA REVISION

APROBADO: SI_X_

NO__

tmp_frenos_desequilibrio_eje_1 => 9.06 tmp_frenos_desequilibrio_eje_2 => 28.9 tmp_frenos_eficacia_auxiliar => 12.7 tmp_frenos_eficacia_total => 63.2

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES



NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN

APROBADO

NOMBRE DE LOS OPERARIOS QUE RELIZARON LA INSPECCIÓN

Leonardo Mendez [Sistema Eléctrico], Leonardo Mendez [Foto trasera], Leonardo Mendez [Motor], Leonardo Mendez [Vidrios], Leonardo Mendez [Frenos y Peso], Leonardo Mendez [Transmisión], Leonardo Mendez [Dirección], Leonardo Mendez [Sistema rodamiento], Leonardo Mendez [Suspensión], Leonardo Mendez [Presentación y Carrocería], Leonardo Mendez [Luces], Leonardo Mendez [Señalización e Identificación], Leonardo Mendez [Equipo de prevención y seguridad], Leonardo Mendez [Foto delantera], Leonardo Mendez [Frenos],

**NO ES VÁLIDO COMO DOCUMENTO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA
Y DE EMISIONES CONTAMINANTES**