

FORMULARIO No:	PLACA AUTO	REVISION PREV.	F. PROX. REVISION:	EMPRESA AFILIADA	ORDEN- MOVIL
81689	SMA802	08-jul -25	06-sept.-25	METRO VANS S.A.S.	02
MARCA	LINEA	MODELO	CLASE	COLOR (es)	
NISSAN	URVAN	2007	MICROBUS	BLANCO	
TIPO SERVICIO	NIVEL DE SERVICIO	TARJETA OPERACION	LICENCIA TRANSITO	TIPO MOTOR	Venci Rev. Tecn Oblig
PUBLICO	ESPECIAL	343700	10029688912	DIESEL	01-nov -25
NOMBRE PROPIETARIO		NIT CC PROPIETARIO	DIRECCION PROPIETARIO		TELEFONO PROPIETARIO
ARDILA CAICEDO CARLOS GIOVAN		79897564			
NOMBRE CONDUCTOR		CEDULA CONDUCTOR	VENC. LICENCIA CONDUCCION		
CARLOS GIOVANNI ARDILA CAICEDO		79897564	08-jul.-26		
SEGURO OBLIGATORIO ASEGURADORA		ASEGURADORA C. CONTRACTUAL	ASEGURADORA C. EXTRACONTRA		
MUNDIAL		ESTADO	ESTADO		
SEGURO OBLIG VENCIMIENTO		C. CONTRAC. VENCIMIENTO	C. EXTRACONTRAC VENCIMIENTO		
05-nov -25		04-feb -26	04-feb -26		

Lim opacidad R 910/08: Nivel de opacidad % Aprobó R 910/08:
Lim opacidad R 005: Aprobó R 005:

OBSERVACIONES:

1. Retrovisores	Apto	38. Parabrisas Del y Trasero	Apto	77. Bujes muelles	Apto	118. Limpiabrisas	Apto
2. Botiquin	Apto	39. Polarizados y contrapolarizados	Apto	78. Bujes llantas	Apto	119. fisuras chasis	Apto
3. Espejos laterales	Apto	40. Fisuras e impactos	Apto	79. Hojas muelles	Apto	120. Peldaños	Apto
4. Espejo puerta trasera	Apto	41. Ventanas laterales	Apto	80. Espirales	Apto	121. Puertas	Apto
5. Extinguidor	Apto	42. Salidas de Emergencia	Apto	81. Rotulas	Apto	122. Baul	Apto
6. Gato hidraulico	Apto	43. Alineacion	Apto	82. Chasis	Apto	123. Carroceria - corrosion	Apto
7. Herramientas	Apto	44. Axiales	Apto	83. Barra estabilizadora	Apto	124. Compuertas de carga	Apto
8. Linterna	Apto	45. Brazo corte	Apto			125. Perforaciones o entrada de agua	Apto
9. Martillo rompe vidrios-palanca	Apto	46. Guardapolvos direccion	Apto	84. Intensidad luces	Apto	126. Guardabarros	Apto
10. Soporte repuesto	Apto	47. Asideros y portaequipajes	Apto	85. Pastas frenos	Apto	127. Inexistencia taximetro	Apto
11. Tacos	Apto	48. Cinturones de seguridad	Apto	86. Pastas estacionarias	Apto	128. Taximetro no visible	Apto
12. Triangulos	Apto	49. Silleteria	Apto	87. Exploradoras traseras	Apto		
13. Dispositivo de velocidad	Apto	50. Sillas discapacitados	Apto	88. Colores diferentes	Apto	129. Holguras elementos transmision	Apto
14. Chaleco	Apto	51. Tapiceria	Apto	89. Luces reflectivas	Apto	130. Fuga de aceite caja	Apto
15. Bomper trasero	Apto	52. Torros	Apto	90. Pastas reversa	Apto	131. Cadena proteccion cardan	Apto
16. Numeros de movil	Apto	53. Aseo	Apto	91. Comandos luces	Apto	132. Holguras cardan	Apto
17. Cauchos puertas	Apto	54. Escribos	Apto	92. Luces bajas	Apto		
18. Latoneria	Apto	55. Puertas	Apto	93. Luces Altas	Apto		
19. Pintura general	Apto	56. Pisos (lisos o rotos)	Apto	94. Luces estribos	Apto		
20. Bomper delantero	Apto	57. Timbre	Apto	95. Direccionales	Apto		
21. Logotipos de la empresa	Apto	58. Combustible	Apto	96. Estacionarias	Apto		
22. PBX Como conduzco?	Apto	59. Aire (mangueras y valvulas)	Apto	97. Exploradoras delanteras	Apto		
23. Calcomanias Salida Emergencia	Apto	60. Fugas aceite motor	Apto	98. Reversa	Apto		
24. Aristas cortantes	Apto	61. Batería	Apto	99. Frenos	Apto		
25. Placas laterales y de techo	Apto	62. Cableado electrico en mal estado	Apto	100. Internas	Apto		
26. Tapa aceite y tapa combustible	Apto	63. Radiador (fugas)	Apto	101. Cocuyos delanteros	Apto		
27. Chapas y manijas	Apto	64. Guaya capo	Apto	102. Cocuyos traseros	Apto		
28. Liquido frenos	Apto	65. Soportes	Apto	103. Luz placa	Apto		
29. Booster	Apto	66. Filtros de aire	Apto	104. Resonador	Apto		
30. Tubos mangueras	Apto	67. Guardapolvos rotulas	Apto	105. Nivel de opacidad %	No aplica		
31. Guayas Fundas Varillas	Apto	68. Tirantes o brazos	Apto	106. CO %	Sin evaluar		
32. Pedal	Apto	69. Amortiguadores delanteros	Apto	107. Exosto	Apto		
33. Bomba principal	Apto	70. Amortiguadores traseros	Apto	108. Bandas laterales	Apto		
34. Freno mano	Apto	71. Soportes sapos	Apto	109. Fisuras	Apto		
35. Pito	Apto	72. Fugas amortiguadores	Apto	110. Banda de rodamiento	Apto		
36. Interruptores elevavidrios	Apto	73. Tijera inferior	Apto	111. Regrabadas	Apto		
37. Vidrios que distorsionan camp	Apto	74. Tijera superior	Apto	112. Delanteras	Apto		
		75. Terminales	Apto	113. Traseras	Apto		
		76. Splinderes	Apto	114. Repuesto	Apto		
				115. Rines	Apto		
				116. Guardapolvos ejes	Apto		
				117. Pernos y esparragos	Apto		



RESULTADO REVISION PREV.
CUMPLE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE

Aprobado FIRMA Y SELLO EMPRESA DE TRANSPORTE
NIT. 900.165.471-9
TEL.: (601) 744 3637

ELABORO
GUSTAVO
HERNANDEZ