



Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S
SERVICIO MOVIL A NIVEL NACIONAL
NIT 900.896.374 Tel. 3133320061 Cel. 3505176415

Fecha Revisión

21/06/2025

PLACA:	TGL026	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LINEA:	CRAFTER 50			
KILOMETRAJE:	578.423	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	2461	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	texto	BJM039897	VIN:	WV1ZZZ2EZC6001741	CHASIS:	WV1ZZZ2EZC6001741		
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:					Poliza SOAT:	LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS				
Certificado:	180094665	Fec.Exp:	09/03/2025	Fec.Ven:	09/03/2026	4308006521245000	Fec.Exp:	05/03/2025	Fec.Ven:	04/03/2026
Empresa:	LINEAS TURISTICAS COLOMBIANAS LINTURCOL S. A. S. NIT. 305625					Dirección:	BOGOTA			
Propietario:	MARIN VERU CAROL XIMENA CC. 52818089					Dirección:	BOGOTA			
Conductor:	MARIN VERU CAROL XIMENA CC. 52818089					Dirección:	BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Acetate de motor	☒
Reversa	☒	Valvulina caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	
Tapicería	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Sillatería	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	
Rines Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒
		Retrovisor Izquierdo	☒
		Placa Delantera	☒
		Placa Trasera	☒
		Placa Laterales y techo	☒
		Emblemas	☒
		DIRECCION	
		Cabrilla	☒
		Juego Libre	☒
		Columna	☒
		Caja De Dirección	☒
		Terminales	☒
		Axiales	☒
		Brazo corto	☒
		Brazo largo	☒
		Pitman	☒
		Bela	☒
		SUSPENSION	
		Topes	☒
		Amortiguador Delantero	☒
		Amortiguador Trasero	☒
		Soportes/Sapos	☒
		Brazo Compensador De Dirección	☒
		Tijera Inferior Y Superior	☒
		Splinderes	☒
		Barra Estabilizadora	☒
		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
		Rotulas	☒
		Terminales	☒
		Holguras	☒
		Chasis	☒
		Pasadores	☒
		FRENOS	
		Booster	☒
		Freno De Mano / seguridad	☒
		Campanas	☒
		Discos	☒
		Tubos-Mangueras	☒
		Pastillas-Bandas	☒
		Excesiva	☒
		Pedal Antideslizante	☒
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	☒
		Union Tubo	☒
		Catalizador	☒
		Silenciador	☒
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	☒
		Correas	☒
		Bateria	☒
		Cableado	☒
		Interruptor Central	☒
		Arranque	☒
		Pto Ciudad	☒
		Tacometro	☒
		Man Presion Aire	☒
		Man Combustible	☒
		Ampermetro	☒
		Pres.Lubrimotor	☒
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	☒
		Botiquin	☒
		Triangulo-Conos	☒
		Linterna	☒
		Llaves Rueda Gato	☒
		Tacos (Cufes)	☒
		Herramientas	☒
		Manguera Aire	☒

LABRADO RUEDAS (mm)				Eje 1		Eje 2				Eje 3						
Rueda de Repuesto				Izquierdo	Derecho	Izg. R1	Izg. R2	Der. R1	Der. R2	Izg. R1	Izg. R2	Der. R1	Der. R2			
6.0				5.0	5.0	4.0	3.0	3.0	6.0							
Eficacia Total	Minimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Desequilibrio	Máximo	Unidad		
	50	%		Eje 1 Izquierdo		N		Eje 1 Derecho		N			30	%		
				Eje 2 Izquierdo		N		Eje 2 Derecho		N			30	%		
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad				N		Eje 3 Derecho		N			30	%		
	18	%		Eje 4 Izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N			30	%		
				Eje 5 Izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N			30	%		
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10				Unidad		m/Km
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%		%					



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 21/08/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

MARIN VERU CAROL XIMENA CC. 52818089

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.