

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISION PREVENTIVA

RED PREVICAR

FORMATO DE PREVENTIVA No. 210109



800094539-5
Carrera 14 B n 119-85
Bogotá

A. INFORMACION GENERAL

1. FECHA

Fecha de la Prueba	Nombre o Razón Social	Documento	No
2025-07-10	WILLIAM CHAVARRO		

Dirección

Teléfono

Ciudad

Departamento

3. DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	País	Clase	Marca
WLK826	COLOMBIA	PUBLICO	Colombia	MICROBUS	JOYLONGH
Modelo	Vencimiento SDAT	Vencimiento RTM	Kilometraje	Combustible	Empresa
2015	2026-01-11	2026-01-10	415	DIESEL	PARTICULAR

7. Suspension

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	>=40	Unidad	%
8. Frenos											

Eficacia Total Mínimo Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Maximo	Unidad
0 >=50 %	Eje 1 Izquierdo	0	N	Eje 1 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
	Eje 2 Izquierdo	0	N	Eje 2 Derecho	0	0	N	0	<= 30	%
	Eje 3 Izquierdo	N		Eje 3 Derecho	N				<=	%
0 >=18 %	Eje 4 Izquierdo	N		Eje 4 Derecho	N				<=	%
	Eje 5 Izquierdo	N		Eje 5 Derecho	N				<=	%

9. Desviación Lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Maximo	10	Unidad	m/Km
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5				

D. DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCION VISUAL DE ACUERDO CON LOS METODOS Y CRITERIOS DE LA NTC5375

Código	Descripción	Grupo	Tipo de Defecto

Defectos tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente


Defectos tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública

E. RESULTADO INSPECCION PREVENTIVA

Resultado: APROBADO	No Consecutivo : 210109
---------------------	-------------------------

NOMBRE DEL INSPECTOR: CARLOS ALBERTO SANABRIA

F. COMENTARIOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES: EXTINTOR VENCE JUNIO 2026



Firma Responsable Técnico

La revisión preventiva se limita a comprobar las condiciones actuales del vehículo las cuales son muy similares a una revisión técnico mecánica, dichas condiciones podrían ser susceptibles a cambios durante la operación normal del vehículo, por tanto posterior a una revisión preventiva el vehículo podría no aprobar la revisión técnico mecánica obligatoria. CONDICIONES DEL SERVICIO: Estimado Cliente el CDA le da la bienvenida a nuestras instalaciones La Recomendamos: - El Cda no se hace responsable de los daños ocasionados en los vehículos durante la inspección ya que ninguna de las pruebas exceden las condiciones normales de operación y funcionamiento en las vías. - El Cda no se responsabiliza por objetos de valor dejados dentro del vehículo. - Una vez prestado el servicio de inspección no se hará devolución del dinero por ningún motivo. - El Cda no se hace responsable por vehículos que no sean retirados de nuestras instalaciones al terminar el horario laboral - Revise su vehículo antes de ser retirado de nuestras instalaciones, no se aceptan reclamos una vez haya salido del Centro de diagnóstico.