

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00023108



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795


Fecha Revisión

27/06/2025

PLACA:	TAQ324	CLASE:	MICROBUS	MARCA:	VOLKSWAGEN	LINEA:	CRAFTER 50			
KILOMETRAJE:	375.423	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	2461	SILLAS:	19	COLOR:	BLANCO VERDE	
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	BJM39163	VIN:	WV1ZZZ2E2C6011412	CHASIS:	WV1ZZZ2E2C6011412			
Revisión Técnico Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:				CIA. MUNDIAL DE SEGUROS		
Certificado:	176842273	Fec.Exp:	29/10/2024	Fec.Ven:	29/10/2025	89312123	Fec.Exp:	26/10/2024	Fec.Ven:	25/10/2025
Empresa:	TRANSPORTES PETROWIL S.A.S. NIT. 900342501				Dirección:		BOGOTA			
Propietario:	CASTEBLANCO VARELA DORA CC. 52049710				Dirección:		BOGOTA			
Conductor:	ARNULFO CHAVARRO VELOZA CC. 79154984				Dirección:		BOGOTA			

LUCES		INSPECCIÓN SENSORIAL	
Altas	☒	Rines Traseros	☒
Bajas	☒	Esparragos y Tuercas	☒
Medias Delanteras	☒	Llanta de repuesto	☒
Medias Traseras	☒	FUGAS	
Freno	☒	Sistema de dirección	☒
Placa	☒	Aceite de motor	☒
Reversa	☒	Valvulina caja	☒
Direccional Izquierda	☒	Valvulina Transmisión	☒
Direccional Derecha	☒	Líquido De Frenos	☒
Parqueo	☒	Líquido Refrigerante	☒
Interna	☒	Combustible	☒
Gradas	☒	Aire	☒
HABITACULO DE PASAJEROS		Sistema de Escape	☒
Limpia Parabrisas	☒	MOTOR	
Tapiceria	☒	Tapa De Aceite	☒
Tapa Motor	☒	Varilla Medida Aceite	☒
Silliteria	☒	Nivel De Aceite	☒
Cinturones de seguridad	☒	Ventilador	☒
Gradas	☒	Radiador	☒
Pedales	☒	Filtro Combustible	☒
Tapa Combustible	☒	Correas-Mangueras	☒
Puerta	☒	CARDAN	
Pasa Manos	☒	Crucetas	☒
Timbre	☒	Uniones	☒
Vidrios	☒	Cadena o soportes de desprendimiento	☒
Parabrisas Posterior	☒	TRANSMISION	
Ventanillas	☒	Embragues	☒
Salida De Emergencia	☒	Caja De Velocidades	☒
Escotillas	☒	ESTADO CARROCERIA	
Martillos	☒	Pintura General	☒
Dispositivo de velocidad	☒	Chapas Puertas	☒
SISTEMA RODAMIENTO		Parachoques	☒
Llantas Delanteras	☒	Capot	☒
Llantas Traseras	☒	IDENTIFICACION	
Llantas Delanteros	☒	Retrovisor Interior	☒
		Retrovisor Derecho	☒
		Retrovisor Izquierdo	☒
		Placa Delantera	☒
		Placa Trasera	☒
		Placa Laterales y techo	☒
		Emblemas	☒
		DIRECCION	
		Cabrilla	☒
		Juego Libre	☒
		Columna	☒
		Caja De Direccion	☒
		Terminales	☒
		Axiales	☒
		Brazo corto	☒
		Brazo largo	☒
		Pitman	☒
		Biel	☒
		SUSPENSION	
		Topes	☒
		Amortiguador Delantero	☒
		Amortiguador Trasero	☒
		Soportes/Sapos	☒
		Brazo Compensador De Direccion	☒
		Tijera Inferior Y Superior	☒
		Splinderes	☒
		Barra Estabilizadora	☒
		Muelles, Espirales Y Cauchos	☒
		Rotulas	☒
		Terminales	☒
		Holguras	☒
		Chasis	☒
		Pasadores	☒
		FRENOS	
		Booster	☒
		Freno De Mano / seguridad	☒
		Campanas	☒
		Discos	☒
		Tubos-Mangueras	☒
		Pastillas-Bandas	☒
		Excesiva	☒
		Pedal Antideslizante	☒
		SISTEMA ESCAPE	
		Union Anillos	☒
		Union Tubo	☒
		Catalizador	☒
		Silenciador	☒
		SISTEMA ELECTRICO	
		Interruptor Electrico	☒
		Correas	☒
		Bateria	☒
		Cableado	☒
		Interruptor Central	☒
		Arranque	☒
		Pito Ciudad	☒
		Tacometro	☒
		Man Presion Aire	☒
		Man Combustible	☒
		Amperimetro	☒
		Pres. Lubrificador	☒
		EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA	
		Extintor	☒
		Botiquin	☒
		Triangulos -Conos	☒
		Linterna	☒
		Llaves Rueda Gato	☒
		Tacos (Cufies)	☒
		Herramientas	☒
		Manguera Aire	☒

LABRADO RUEDAS (mm)			Eje 1		Eje 2				Eje 3							
Rueda de Repuesto			9.0	Izquierdo	Derecho	Izg. R1	Izg. R2	Der. R1	Der. R2	Izg. R1	Izg. R2	Der. R1	Der. R2			
				5.0	6.0	4.0	3.0	3.0	4.0							
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Fuerza			Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
Eficacia Auxiliar	50	%	Eje 1 Izquierdo			N			Eje 1 Derecho			N			30	%
			Eje 2 Izquierdo			N			Eje 2 Derecho			N			30	%
			Eje 3 Izquierdo			N			Eje 3 Derecho			N			30	%
			Eje 4 Izquierdo			N			Eje 4 Derecho			N			30	%
	18	%	Eje 5 Izquierdo			N			Eje 5 Derecho			N			30	%
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad		m/Km		
Temp °C	Rpm	Ciclo 1	Unidad	Ciclo 2	Unidad	Ciclo 3	Unidad	Ciclo 4	Unidad	Ciclo 5	Unidad	Resultado	Valor	Norma	Unidad	
			%		%		%		%		%					



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 27/08/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

ARNULFO CHAVARRO VELOZA CC. 79154984

RESPONSABLE

APROBADO

Alfonso Moreno Tringheria S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.