


# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001000-2508



CDA BOGOTÁ SEDE  
NORTE 170 TOBERIN  
NIT 9016353349  
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel  
3143968942  
BOGOTÁ

## FECHA

Fecha de prueba:  
2025-08-04

Nombre o razón social:

LÓPEZ CÁRVAJAL PEDRO ENRIQUE

Documento de identidad:

CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )

No. 80085630

Dirección:

CRA 1#181B-70

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Teléfono:

3112016842

Ciudad:

BOGOTÁ

Departamento:

DISTRITO CAPITAL

Placa: WCS107

Marca: FOTON

Línea:

BJ6536B1DDA-S2

Clase: MICROBUS

Modelo: 2013

Cilindrada: 2771

Kilometraje:  
312658

Servicio: PÚBLICO

No Licencia Tránsito:  
10014572036

Combustible:  
DIESEL

Color:  
BLANCO

Empresa:

Conductor:  
LÓPEZ CÁRVAJAL PEDRO ENRIQUE

## DATOS DEL VEHICULO



Fecha 2025-08-04, Placa WCS107 Hora 09:53



Fecha 2025-08-04, Placa WCS107 Hora 09:53

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Minimo	Unidad
	78		67		74	63	40	%
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Eje 1 Izquierdo	4813	N	Eje 1 Derecho	4043	N
52,6	50	%	Eje 2 Izquierdo	1005	N	Eje 2 Derecho	845	N
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			Eje 3 Derecho		
9,6*	18	%	Eje 4 Izquierdo			Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Izquierdo			Eje 5 Derecho		

## Desviación Lateral

Eje 1	-7,2	Eje 2	-11,2*	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	Unidad
							± 10	(m/km)

## Inspección Sencilla

### ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de Empresa	CUMPLE	Anclaje sillas	CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espelos	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Seportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Seportes o Botellas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parebrisas	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Dirección	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Termómetro	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE

## RESULTADO APROBADO

### NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo ó para recomendaciones)

Frenos ( Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 %.) TIPO B  
Desviación Lateral ( Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km]. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	5,25	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	4,12	4,32
Eje 2	4,18	4,27