

CDA

TECNOSABANA

Expertos en Revisión Técnico Mecánica

CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14

NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

06/08/2025

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|-------------|--------------|------------|-------------------|----------|------------|-------------------|------------|
| PLACA: | TVB173 | CLASE: | BUSETA | | MARCA: | UD TRUCKS | | LINEA: | MKB 215 | | |
| KILOMETRAJE: | 227.673 | MODELO: | 2012 | CILINDRAJE: | 4169 | SILLAS: | 29 | COLOR: | BLANCO. | | |
| COMBUSTIBLE: | DIESEL | MOTOR: | TD42-517359T | | | VIN: | JNB0T5U41CA083503 | | CHASIS: | JNB0T5U41CA083503 | |
| Revisión Tecnico Mecánica Y De Gases: | | | | | Poliza SOAT: | | | | | | |
| Certificado: | 175269601 | Fec.Exp: | 17/08/2024 | Fec.Ven: | 17/08/2025 | 89039134 | | Fec.Exp: | 18/08/2024 | Fec.Ven: | 17/08/2025 |
| Empresa: | TRANSPORTES CALDERON CC. 890211325 | | | | | Dirección: | BOGOTA | | | | |
| Propietario: | METRO VANS SAS NIT. 830138859 | | | | | Dirección: | BOGOTA | | | | |
| Conductor: | FERNANDO MONROY CC. 80414535 | | | | | Dirección: | BOGOTA | | | | |

| INSPECCIÓN SENSORIAL | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|--------------------------------------|--|---|--------------------------------|--|---|-----------------------------|--|---|
| LUCES | | | Rines Traseros | | | Retrovisor Izquierdo | | | Tubos-Mangueras | | |
| Altas | | ✓ | Esparragos y Tuercas | | ✓ | Placa Delantera | | ✓ | Pastillas-Bandas | | ✓ |
| Bajas | | ✓ | Llanta de repuesto | | ✓ | Placa Trasera | | ✓ | Excesiva | | ✓ |
| Medias Delanteras | | ✓ | FUGAS | | | Placa Laterales y techo | | ✓ | Pedal Antideslizante | | ✓ |
| Medias Traseras | | ✓ | Sistema de dirección | | ✓ | Emblemas | | ✓ | SISTEMA ESCAPE | | |
| Freno | | ✓ | Aceite de motor | | ✓ | DIRECCION | | | Union Anillos | | ✓ |
| Placa | | ✓ | Valvulina caja | | ✓ | Cabrilla | | ✓ | Union Tubo | | ✓ |
| Reversa | | ✓ | Valvulina Transmisión | | ✓ | Juego Libre | | ✓ | Catalizador | | ✓ |
| Direccional Izquierda | | ✓ | Liquido De Frenos | | ✓ | Columna | | ✓ | Silenciador | | ✓ |
| Direccional Derecha | | ✓ | Liquido Refrigerante | | ✓ | Caja De Direccion | | ✓ | SISTEMA ELECTRICO | | |
| Parqueo | | ✓ | Combustible | | ✓ | Terminales | | ✓ | Interruptor Electrico | | ✓ |
| Interna | | ✓ | Aire | | ✓ | Axiales | | ✓ | Correas | | ✓ |
| Gradas | | ✓ | Sistema de Escape | | ✓ | Brazo corto | | ✓ | Bateria | | ✓ |
| HABITACULO DE PASAJEROS | | | MOTOR | | | Brazo largo | | ✓ | Cableado | | ✓ |
| Limpia Parabrisas | | ✓ | Tapa De Aceite | | ✓ | Pitman | | ✓ | Interruptor Central | | ✓ |
| Tapiceria | | ✓ | Varilla Medida Aceite | | ✓ | Biela | | ✓ | Arranque | | ✓ |
| Tapa Motor | | ✓ | Nivel De Aceite | | ✓ | SUSPENSION | | | Pito Ciudad | | ✓ |
| Silleteria | | ✓ | Ventilador | | ✓ | Topes | | ✓ | Tacometro | | ✓ |
| Cinturones de seguridad | | ✓ | Radiador | | ✓ | Amortiguador Delantero | | ✓ | Man Presion Aire | | ✓ |
| Gradas | | ✓ | Filtro Combustible | | ✓ | Amortiguador Trasero | | ✓ | Man Combustible | | ✓ |
| Pedales | | ✓ | Correas-Mangueras | | ✓ | Soportes/Sapos | | ✓ | Amperimetro | | ✓ |
| Tapa Combustible | | ✓ | CARDAN | | | Brazo Compensador De Direccion | | ✓ | Pres.Lubrimotor | | ✓ |
| Puerta | | ✓ | Crucetas | | ✓ | Tijera Inferior Y Superior | | ✓ | EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA | | |
| Pasa Manos | | ✓ | Uniones | | ✓ | Splinderes | | ✓ | Extintor | | ✓ |
| Timbre | | ✓ | Cadena o soportes de desprendimiento | | ✓ | Barra Estabilizadora | | ✓ | Botiquin | | ✓ |
| Vidrios | | ✓ | TRANSMISION | | | Muelles, Espirales Y Cauchos | | ✓ | Triangulos -Conos | | ✓ |
| Parabrisas Posterior | | ✓ | Embragues | | ✓ | Rotulas | | ✓ | Linterna | | ✓ |
| Ventanillas | | ✓ | Caja De Velocidades | | ✓ | Terminales | | ✓ | Llaves Rueda ,Gato | | ✓ |
| Salida De Emergencia | | ✓ | ESTADO CARROCERIA | | | Holguras | | ✓ | Tacos (Cuñes) | | ✓ |
| Escotillas | | ✓ | Pintura General | | ✓ | Chasis | | ✓ | Herramientas | | ✓ |
| Martillos | | ✓ | Chapas Puertas | | ✓ | Pasadores | | ✓ | Manguera Aire | | ✓ |
| Dispositivo de velocidad | | ✓ | Parachoques | | ✓ | FRENOS | | | | | |
| SISTEMA RODAMIENTO | | | Capot | | ✓ | Booster | | ✓ | | | |
| Llantas Delanteras | | ✓ | IDENTIFICACION | | | Freno De Mano / seguridad | | ✓ | | | |
| Llantas Traseras | | ✓ | Retrovisor Interior | | ✓ | Campanas | | ✓ | | | |
| Rines Delanteros | | ✓ | Retrovisor Derecho | | ✓ | Discos | | ✓ | | | |

| LABRADO RUEDAS (mm) | | | Eje 1 | | | Eje 2 | | | | Eje 3 | | | |
|-----------------------|--------|---------|--------------------------|---------|--------|--------------------------|---------|---------|-----------------------------------|------------|---------|----------------|---------|
| | | | Izquierdo | Derecho | | Izq. R1 | Izq. R2 | Der. R1 | Der. R2 | Izq. R1 | Izq. R2 | Der. R1 | Der. R2 |
| Rueda de Repuesto | | 6.9 | 5.8 | 6.2 | | 4.8 | 3.6 | 5.8 | 9.6 | | | | |
| Eficacia Total | Minimo | Unidad | Fuerza Peso Unidad | | | Fuerza Peso Unidad | | | Desequilibrio Máximo Unidad | | | | |
| Eficacia Auxiliar | 18 | % | Eje 1 Izquierdo | | | Eje 1 Derecho | | | 30 % | | | | |
| | | | Eje 2 Izquierdo | | | Eje 2 Derecho | | | 30 % | | | | |
| | | | Eje 3 Izquierdo | | | Eje 3 Derecho | | | 30 % | | | | |
| | | | Eje 4 Izquierdo | | | Eje 4 Derecho | | | 30 % | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | Eje 5 Derecho | | | 30 % | | | | |
| Eje 1 | | Eje 2 | | Eje 3 | | Eje 4 | | Eje 5 | | Máximo ±10 | | Unidad m/Km | |
| Temp °C | Rpm | Ciclo 1 | Unidad | Ciclo 2 | Unidad | Ciclo 3 | Unidad | Ciclo 4 | Unidad | | Valor | Norma | Unidad |
| | | | % | | % | | % | | % | Resultado | | | |



Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO

APROBADO

Vigencia: 06/10/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA

FERNANDO MONROY CC. 80414535

RESPONSABLE

APROBADO

REVISI3N EXPRESS

Alfonso Moreno

Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehiculo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.