

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA
PARA VEHÍCULOS

No: 00001917-2508
C.D.A. AUTOCHECK CALLE 170
NIT 901248782-5
AC 170 No. 21A 70, CL 171 No.
21A-71 BOGOTA D.C. Tel 7469334

Autocheck
Centro de Diagnóstico Automotor

FECHA: 2025-08-16
DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO: LBD BUSINESS SAS
Documento de Identidad: CC. () NIT. (X) CE. () No. 901715116
Dirección: CL 172 22A 20 Telefono: 3053905686 Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL
DATOS DEL VEHICULO: Placa: TTZ775 Marca: JINBEI Linea: SY6548J1S3BH Clase: MICROBUS Modelo: 2013 Cilindraje: 2498 Kilometraje: 148746
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10033569867 Combustible: DIESEL Color: BLANCO Empresa: Conductor: ROCHA QUIROGA ANGEL ALBERTO



Table with suspension and brake inspection results. Columns include Delantera Izquierda, Valor, Delantera Derecha, Valor, Trasera Izquierda, Valor, Trasera Derecha, Valor, Mínimo, Unidad, Frenos, Eficacia Total, Mínimo, Unidad, Fuerza, Peso, Unidad, Eje 1 Derecho, Fuerza, Peso, Unidad, Desequilibrio, Máximo, Unidad.

Table with lateral deviation results. Columns include Eje 1, 2, 3, 4, 5, Máximo, ± 10, Unidad, (m/km).

Table with sensor inspection results. Columns include G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, G12, CUMPLE, NO APLICA.

Table with inspection categories: G1: CARROCERIA, G2: SISTEMA DE SUSPENSION, G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD, G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD, G5: SISTEMA ELECTRICO, G6: EQUIPO DE CARRETERA, G7: LLANTAS, G8: RINES, G9: ESTADO DE PRESENTACION, G10: SISTEMA DE DIRECCION, G11: CHASIS, G12: DISPOSITIVOS DE COBRO.

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

Table with wheel alignment results. Columns include Rueda De Repuesto, Izquierda, Derecha, Eje 1, Eje 2.

Handwritten signature of Jhorman Ortiz Arevalo.

JHORMAN ORTIZ AREVALO
NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.