

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00024020



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

10/09/2025

PLACA:	SQI943	CLASE:	BUSSETA	MARCA:	HYUNDAI	LINEA:	COUNTY
KILOMETRAJE:	203.886	MODELO:	2012	CILINDRAJE:	3907	SILLAS:	24 COLOR: BLANCO.
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	D4ddb457519	VIN:	KMJHG17PPCC050613	CHASIS:	KMJHG17PPCC050613
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:			CIA. MUNDIAL DE SEGUROS
Certificado:	1822655459	Fec.Exp:	05/07/2025	Fec.Ven:	05/07/2026	92151829	Fec.Exp: 06/08/2025 Fec.Ven: 05/08/2026
Empresa:	DESTINY TOURS SAS NIT. 900710956	Dirección:					BOGOTA
Propietario:	PALACIOS PRIETO NATALIA CC. 1233888511	Dirección:					BOGOTA
Conductor:	JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087	Dirección:					BOGOTA

## INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	<b>FUGAS</b>		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	<b>SISTEMA ESCAPE</b>	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	Cabrilla	✓	Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Juego Libre	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Columna	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Caja De Dirección	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Terminales	✓	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Axiales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Brazo corto	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo largo	✓	Bateria	✓
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>		<b>MOTOR</b>		Pitman	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Bielas	✓	Interruptor Central	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	<b>SUSPENSION</b>		Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	Topes	✓	Pito Ciudad	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Tacometro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Sopores/Sapos	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Brazo Compensador De Dirección	✓	Amperimetro	✓
Tapa Combustible	✓	<b>CARDAN</b>		Tijera Inferior Y Superior	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Splinderes	✓	<b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Barra Estabilizadora	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Botiquin	✓
Vidrios	✓	<b>TRANSMISION</b>		Rotulas	✓	Triangulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Terminales	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Holguras	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	<b>ESTADO CARROCERIA</b>		Chasis	✓	Tacos (Cuñas)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Pasadores	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	<b>FRENOS</b>		Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	Booster	✓		
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>		Capot	✓	Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Delanteras	✓	<b>IDENTIFICACION</b>		Campanas	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Discos	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓				

LABRADO RUEDAS ( mm )			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
3.0	5.0	5.0	4.0	6.0	9.0	5.0						

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho		N			30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho		N			30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho		N			30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho		N			30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho		N			30	%

LABRADO RUEDAS ( mm )		Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto		Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2
3.0		5.0	5.0	4.0	6.0	9.0	5.0				



### Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
<b>APROBADO</b>
Vigencia: 10/11/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
JORGE CASTAÑEDA CC. 80398087

RESPONSABLE
APROBADO
REVIEEXPRESS
Alfonso Moreno
Alfonso Moreno Ingeniería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.