

# INFORME DE RESULTADOS DE LA INSPECCION TECNICA PREVENTIVA

No A 00024015



CDA TECNOSABANA SAS

KM 1 AUT MD PQ EMP LOS ROBLES - BD 14  
NIT 900.915.363-0 Tel. 8966299 Cel. 3132368795

Fecha Revisión

10/09/2025

PLACA:	UPO417	CLASE:	BUS	MARCA:	MERCEDES BENZ	LINEA:	OH1626L
KILOMETRAJE:	570.092	MODELO:	2006	CILINDRAJE:	11967	SILLAS:	42 COLOR: BLANCO VERDE
COMBUSTIBLE:	DIESEL	MOTOR:	476978U0830794	VIN:	***	CHASIS:	***
Revisión Técnica Mecánica Y De Gases:				Poliza SOAT:		SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	
Certificado:	179528797	Fec.Exp:	14/02/2025	Fec.Ven:	14/02/2026	890112360270100	Fec.Exp: 14/09/2024 Fec.Ven: 13/09/2025
Empresa:	TRANSPORTES ESPECIALES LIBERTAD CC. 378098	Dirección:				BOGOTA	
Propietario:	ARIAS CASTRO MARIO CC. 19106575	Dirección:				BOGOTA	
Conductor:	ARIAS CASTRO MARIO CC. 19106575	Dirección:				BOGOTA	

## INSPECCIÓN SENSORIAL

LUCES		Rines Traseros	✓	Retrovisor Izquierdo	✓	Tubos-Mangueras	✓
Altas	✓	Esparragos y Tuerca	✓	Placa Delantera	✓	Pastillas-Bandas	✓
Bajas	✓	Llanta de repuesto	✓	Placa Trasera	✓	Excesiva	✓
Medias Delanteras	✓	<b>FUGAS</b>		Placa Laterales y techo	✓	Pedal Antideslizante	✓
Medias Traseras	✓	Sistema de dirección	✓	Emblemas	✓	<b>SISTEMA ESCAPE</b>	
Freno	✓	Aceite de motor	✓	<b>DIRECCION</b>		Union Anillos	✓
Placa	✓	Valvulina caja	✓	Cabrilla	✓	Union Tubo	✓
Reversa	✓	Valvulina Transmisión	✓	Juego Libre	✓	Catalizador	✓
Direccional Izquierda	✓	Líquido De Frenos	✓	Columna	✓	Silenciador	✓
Direccional Derecha	✓	Líquido Refrigerante	✓	Caja De Dirección	✓	<b>SISTEMA ELECTRICO</b>	
Parqueo	✓	Combustible	✓	Terminales	✓	Interruptor Electrico	✓
Interna	✓	Aire	✓	Axiales	✓	Correas	✓
Gradas	✓	Sistema de Escape	✓	Brazo corto	✓	Bateria	✓
<b>HABITACULO DE PASAJEROS</b>		<b>MOTOR</b>		Brazo largo	✓	Cableado	✓
Limpia Parabrisas	✓	Tapa De Aceite	✓	Pitman	✓	Interruptor Central	✓
Tapiceria	✓	Varilla Medida Aceite	✓	Bielas	✓	Arranque	✓
Tapa Motor	✓	Nivel De Aceite	✓	<b>SUSPENSION</b>		Pito Ciudad	✓
Silleteria	✓	Ventilador	✓	Topes	✓	Tacometro	✓
Cinturones de seguridad	✓	Radiador	✓	Amortiguador Delantero	✓	Man Presion Aire	✓
Gradas	✓	Filtro Combustible	✓	Amortiguador Trasero	✓	Man Combustible	✓
Pedales	✓	Correas-Mangueras	✓	Sopores/Sapos	✓	Amperimetro	✓
Tapa Combustible	✓	<b>CARDAN</b>		Brazo Compensador De Dirección	✓	Pres.Lubrimotor	✓
Puerta	✓	Crucetas	✓	Tijera Inferior Y Superior	✓	<b>EQUIPOS SEGURIDAD CARRETERA</b>	
Pasa Manos	✓	Uniones	✓	Splinderes	✓	Extintor	✓
Timbre	✓	Cadena o soportes de desprendimiento	✓	Barra Estabilizadora	✓	Botiquin	✓
Vidrios	✓	<b>TRANSMISION</b>		Muelles, Espirales Y Cauchos	✓	Triangulos -Conos	✓
Parabrisas Posterior	✓	Embragues	✓	Rotulas	✓	Linterna	✓
Ventanillas	✓	Caja De Velocidades	✓	Terminales	✓	Llaves Rueda ,Gato	✓
Salida De Emergencia	✓	<b>ESTADO CARROCERIA</b>		Holguras	✓	Tacos (Cuñas)	✓
Escotillas	✓	Pintura General	✓	Chasis	✓	Herramientas	✓
Martillos	✓	Chapas Puertas	✓	Pasadores	✓	Manguera Aire	✓
Dispositivo de velocidad	✓	Parachoques	✓	<b>FRENOS</b>			
<b>SISTEMA RODAMIENTO</b>		Capot	✓	Booster	✓		
Llantas Delanteras	✓	<b>IDENTIFICACION</b>		Freno De Mano / seguridad	✓		
Llantas Traseras	✓	Retrovisor Interior	✓	Campanas	✓		
Rines Delanteros	✓	Retrovisor Derecho	✓	Discos	✓		

LABRADO RUEDAS ( mm )			Eje 1		Eje 2				Eje 3			
Rueda de Repuesto	Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2		
9.0	5.0	6.0	4.0	3.9	5.0	6.2						

Eficacia Total	Minimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
50	%		Eje 1 Izquierdo	N	Eje 1 Derecho					30	%
			Eje 2 Izquierdo	N	Eje 2 Derecho					30	%
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo	N	Eje 3 Derecho					30	%
18	%		Eje 4 Izquierdo	N	Eje 4 Derecho					30	%
			Eje 5 Izquierdo	N	Eje 5 Derecho					30	%

LABRADO RUEDAS ( mm )		Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo ±10		Unidad
Rueda de Repuesto		Izquierdo	Derecho	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2	Izq. R1	Izq. R2	Der. R1	Der. R2			m/Km
9.0		5.0	6.0	4.0	3.9	5.0	6.2					Resultado		



### Observaciones

APTO PARA EL SERVICIO
<b>APROBADO</b>
Vigencia: 10/11/2025

CONDUCTOR - NOMBRE Y CEDULA
<i>Mario Castro</i>
ARIAS CASTRO MARIO CC. 19106575

RESPONSABLE
<b>APROBADO</b>
<i>Alfonso Moreno</i>
Alfonso Moreno Trígerería S.A.S

Los suscritos operarios responsables de la revisión hacemos constar que el presente vehículo al momento de su inspección esta apto técnica y mecánicamente para el servicio de pasajeros, para lo cual firmamos y sellamos.