


FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICA MECÁNICA PARA VEHÍCULOS



No: 00001704-2601

CDA BOGOTÁ SEDE NORTE 170 TOBERÍN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTÁ Tel 3143968942
BOGOTÁ

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO				
Fecha de prueba: 2026-01-23	Nombre o razón social: NICOLI HERNANDEZ	Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. ()	No. 1000149682			
Dirección: CL161A 8B 20	Teléfono: 3224756256	Ciudad: BOGOTÁ	Departamento: DISTRITO CAPITAL			
DATOS DEL VEHICULO						
Placa: TFP679	Marca: VOLKSWAGEN	Línea: TRANSPORTER T5	Clase: MICROBUS	Modelo: 2012	Cilindraje: 1968	Kilometraje: 286445
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10035265824	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO CANDY	Empresa:	Conductor: NICOLI HERNANDEZ	



Suspensión (Si aplica)													
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad				
	76		75		66		53	40	%				
Frenos													
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
51,1	50	%	Eje 1 Izquierdo	2351	3738	N	Eje 1 Derecho	1914	3502	N	18,6	30	%
			Eje 2 Izquierdo	843	2335	N	Eje 2 Derecho	898	2158	N	6,1	30	%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo		Eje 3 Derecho		Eje 4 Derecho		Eje 5 Izquierdo				
18,3	18	%											

Desviación Lateral													
Eje 1	0	Eje 2	13,3°	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)			

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:														
Identificación reglamentaria	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Arriete sillas	CUMPLE									CUMPLE
Estado tubos escape	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Espejos	CUMPLE									CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Rotulas Superiores	CUMPLE									CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE									CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE									CUMPLE
Pito	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE									CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE									CUMPLE
Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Stop	CUMPLE									CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE									CUMPLE
Luz Placa	CUMPLE	Luces Altas	CUMPLE	Luces Bajas	CUMPLE									CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Anclaje de batería	CUMPLE									CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Linterna	CUMPLE									CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Tacos	CUMPLE									CUMPLE
Llanta de respuesto	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Herramienta	CUMPLE									CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE									CUMPLE
Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE									CUMPLE
Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE									CUMPLE
Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE									CUMPLE
Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE									CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE									CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE									CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE									CUMPLE
Tapicería	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Caja de Dirección	CUMPLE									CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE									CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE									CUMPLE

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Desviación Lateral (Desviación lateral para los demás ejes superior a ±10 [m/km].) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		4,15
		Izquierda Derecha
Eje 1	6,58	6,47
Eje 2	5,32	5,42

