

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00002008-2603


CDA BOGOTA SEDE
NORTE 170 TOBERIN
NIT 9016353349
CL 166 22-13 BOGOTA Tel
3143968942
BOGOTA



FECHA
Fecha de prueba: 2026-03-19

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO
Nombre o razón social: NICOLI HERNANDEZ
Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 1000149682
Dirección: CL161A 8B 20 Teléfono: 3224756256 Ciudad: BOGOTA Departamento: DISTRITO CAPITAL

DATOS DEL VEHICULO
Placa: TFP679 Marca: VOLKSWAGEN Línea: TRANSPORTER T5 Clase: MICROBUS Modelo: 2012 Cilindraje: 1968 Kilometraje: 288582
Servicio: PUBLICO No Licencia Tránsito: 10035265824 Combustible: DIESEL Color: BLANCO CANDY Empresa: Conductor: NICOLI MARTINEZ HERNÁNDEZ



| Delantera Izquierda | | Valor | Delantera Derecha | | Valor | Trasera Izquierda | | Valor | Trasera Derecha | | Valor | Mínimo | Unidad | | | |
|-------------------------------|--------|--------|-------------------|-----------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-----------------|--------|--------|--------|---------------|--------|--------|--|
| | | 74 | | | 76 | | | 52 | | | 50 | 40 | % | | | |
| Suspensión (Si aplica) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Frenos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Eje 1 Izquierdo | | Fuerza | Peso | Unidad | Eje 1 Derecho | | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad | |
| 58,5 | 50 | % | Eje 2 Izquierdo | | 2431 | 3836 | N | Eje 2 Derecho | | 2332 | 3610 | N | 4,1 | 30 | % | |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | 1200 | 2129 | N | Eje 3 Derecho | | 1047 | 2394 | N | 12,8 | 30 | % | |
| 16,6* | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | | Eje 4 Derecho | | | | | | | | | |
| | | | | Eje 5 Izquierdo | | | | Eje 5 Derecho | | | | | | | | |
| Desviación Lateral | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eje 1 | 1,7 | Eje 2 | 7,1 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo | | ± 10 | | Unidad | | (m/km) | | | |

ITEMS INSPECCIONADOS EN LA REVISIÓN PREVENTIVA:

| | | | | | |
|-------------------------------|--------|--------------------------|--------|-------------------------|--------|
| Identificación reglamentaria | CUMPLE | Distintivo de la empresa | CUMPLE | Anclaje sillas | CUMPLE |
| Estado tubos escape | CUMPLE | Aseo General | CUMPLE | Especjos | CUMPLE |
| Pernos | CUMPLE | Soportes | CUMPLE | Rotulas Superiores | CUMPLE |
| Rotulas Inferiores | CUMPLE | Resortes o Ballestas | CUMPLE | Amortiguadores | CUMPLE |
| Tijeras | CUMPLE | Limpaparabrisas | CUMPLE | Retrovisores | CUMPLE |
| Pito | CUMPLE | Dispositivo de velocidad | CUMPLE | Parabrisas | CUMPLE |
| Ventanillas | CUMPLE | Puertas | CUMPLE | Cinturones de Seguridad | CUMPLE |
| Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | Direccionales | CUMPLE | Stop | CUMPLE |
| Reversa | CUMPLE | Luz de parqueo | CUMPLE | Luz Interna | CUMPLE |
| Luz Placa | CUMPLE | Luces Altas | CUMPLE | Luces Bajas | CUMPLE |
| Indicadores de tablero | CUMPLE | Terminales Batana | CUMPLE | Anclaje de batería | CUMPLE |
| Desempeñador | CUMPLE | Cruceta | CUMPLE | Linterna | CUMPLE |
| Triangulos | CUMPLE | Banderola | CUMPLE | Tacos | CUMPLE |
| Llanta de respuesto | CUMPLE | Gato | CUMPLE | Herramienta | CUMPLE |
| Extintor | CUMPLE | Botiquin | CUMPLE | Señales de advertencia | CUMPLE |
| Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje2 llanta Derecha | CUMPLE |
| Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| Eje4 llanta Derecha | CUMPLE | Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE | Eje1 Rin Derecho | CUMPLE | Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje2 Rin Derecho | CUMPLE | Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE | Eje4 Rin Derecho | CUMPLE | Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| Eje5 Rin Derecho | CUMPLE | Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE | Latoneria y Pintura | CUMPLE |
| Tapiceria | CUMPLE | Cojineria | CUMPLE | Caja de Direccion | CUMPLE |
| Terminales | CUMPLE | Brazos Axiales | CUMPLE | Bastidor | CUMPLE |
| Pisos | CUMPLE | Promedio de Distancia | CUMPLE | Promedio de Tiempo | CUMPLE |

RESULTADO APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Espacio para notas sobre el estado del vehiculo o para recomendaciones)

*Frenos (Freno de estacionamiento (de parqueo de mano) con una eficacia inferior al 18 % .) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | 2.99 | |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 4,32 | 4,26 |
| Eje 2 | 4,32 | 3,99 |

1992
1993
1994
1995

1996
1997
1998
1999

2000
2001
2002
2003



2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050

2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060