


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2022-05-16	Nombre o razón social DAVID ALZATE					Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 98716971	
Dirección CALLE 44A 51-42		Teléfono 2222222		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa WOW197	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Renault	Línea Duster expression		
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10018802070	Fecha Matricula 2017-04-12	Color Blanco y verde	Combustible Gasolina	VIN o Chasis 9FBHSRAA5GM204992		
No. Motor A690Q275260	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1598	Kilometraje 166200	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Blindaje SI () NO (X)	



Suspension (si aplica)		Trasera Izquierda		Trasera Derecha		Minimo	Unidad			
Delantera Izquierda	Valor 87.30	Delantera Derecha	Valor 76.80	Trasera Izquierda	Valor 90.00	63.40	%			
Eficacia total 58.20	50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 2041.00	Peso 4285.00	Unidad N	Eje 1 Derecho Fuerza 2404.00	Peso 3640.00 Unidad N	Desequilibrio 15.10	Máximo 30	Unidad %
		Eje 2 Izquierdo	Fuerza 1868.00	Peso 2708.00	Unidad N	Eje 2 Derecho Fuerza 1452.00	Peso 2718.00 Unidad N	Desequilibrio 22.30*	Máximo 30	Unidad %
Eficacia auxiliar 24.10	18 %	Eje 3 Izquierdo			Unidad N	Eje 3 Derecho				Unidad %
		Eje 4 Izquierdo			Unidad N	Eje 4 Derecho				Unidad %
		Eje 5 Izquierdo			Unidad N	Eje 5 Derecho				Unidad %

Desviación lateral

Eje 1 0.08	Eje 2 0.05	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
---------------	---------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Salidas de emergencia y Manilllo	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPL
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Linternas	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Bolíquin	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Reversa	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Lateronaria y Pintura	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE
Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Tapiceria	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO
------------------------------	------------------------	---------------------------	---------------------------

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	3.80	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	3.30	3.21
Eje2	4.20	4.21



HECTOR JAIME VALENCIA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S A S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)