

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00006137-2205

C.D.A.
SEIKOU S.A.S.CDA SEIKOU SAS
NIT 901074563-0
Cra 20 No 66-34/40
7557338
BOGOTA D.C

Tel

FECHA

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

| | | | |
|--------------------------------|---|---|-----------------------------------|
| Fecha de prueba: 2022-05-12 | Nombre o razón social: RODRIGUEZ SANCHEZ ADRIANA | Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () | No. 39575107 |
| Dirección: CLL 5B 79G 36 | Telefono: 3138110095 | Ciudad: BOGOTA | Departamento: DISTRITO CAPITAL |

DATOS DEL VEHICULO

| | | | | | | |
|----------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|------------------------|
| Placa: FUZ554 | Marca: JAC | Línea: S2(HFC7151EAV) | Clase: CAMIONETA | Modelo: 2019 | Cilindraje: 1499 | Kilometraje: 118858 |
| Servicio: PUBLICO | No Licencia Tránsito: 10017848644 | Combustible: GASOLINA | Color: BLANCO | Empresa: | Conductor: | |



Suspensión (Si aplica)

| | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Delantera Izquierda | Valor 54 | Delantera Derecha | Valor 56 | Trasera Izquierda | Valor 55 | Trasera Derecha | Valor 56 | Mínimo 40 | Unidad % |
|---------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|

Frenos

| Eficacia Total | Mínimo | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
|-------------------|--------|--------|-------------------------|------|--------|-----------------------|------|--------|---------------|--------|--------|
| 88,8 | 50 | % | Eje 1 Izquierdo 3590 | 3904 | N | Eje 1 Derecho 3191 | 3434 | N | 11,1 | 30 | % |
| | | | Eje 2 Izquierdo 2481 | 2757 | N | Eje 2 Derecho 2007 | 2590 | N | 19,1 | 30 | % |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo | | | Eje 3 Derecho | | | | | |
| 29 | 18 | % | Eje 4 Izquierdo | | | Eje 4 Derecho | | | | | |
| | | | Eje 5 Izquierdo | | | Eje 5 Derecho | | | | | |

Desviación Lateral

| | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|-------|---|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|--------|--------|
| Eje 1 | 0 | Eje 2 | 0 | Eje 3 | | Eje 4 | | Eje 5 | | Máximo ± 10 | Unidad | (m/km) |
|-------|---|-------|---|-------|--|-------|--|-------|--|-------------|--------|--------|

Inspección Sensorial

| | | | | | |
|----------------------------------|--------|---------------------------|--------|---------------------------|--------|
| G1 Identificación reglamentaria | CUMPLE | G5 Luz de parqueo | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Distintivo de la empresa | CUMPLE | G5 Luz Interna | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Anclaje sillas | CUMPLE | G5 Luz Placa | CUMPLE | G7 Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Estado tubos escape | CUMPLE | G5 Luces Altas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Derecha | CUMPLE |
| G1 Aseo General | CUMPLE | G5 Luces Bajas | CUMPLE | G7 Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |
| G1 Espejos | CUMPLE | G5 Indicadores de tablero | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Pernos | CUMPLE | G5 Terminales Batería | CUMPLE | G8 Eje1 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Soportes | CUMPLE | G5 Anclaje de batería | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Rotulas Superiores | CUMPLE | G5 Desempeñador | CUMPLE | G8 Eje2 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Rotulas Inferiores | CUMPLE | G6 Cruceta | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Resortes o Ballestas | CUMPLE | G6 Linterna | CUMPLE | G8 Eje3 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G2 Amortiguadores | CUMPLE | G6 Triangulos | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Derecho | CUMPLE |
| G2 Tijeras | CUMPLE | G6 Banderola | CUMPLE | G8 Eje4 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Limpiaparabrisas | CUMPLE | G6 Tacos | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Derecho | CUMPLE |
| G3 Retrovisores | CUMPLE | G6 Llanta de respuesto | CUMPLE | G8 Eje5 Rin Izquierdo | CUMPLE |
| G3 Pito | CUMPLE | G6 Gato | CUMPLE | G9 Latoneria y Pintura | CUMPLE |
| G3 Dispositivo de velocidad | CUMPLE | G6 Herramienta | CUMPLE | G9 Tapiceria | CUMPLE |
| G4 Parabrisas | CUMPLE | G6 Extintor | CUMPLE | G9 Cojineria | CUMPLE |
| G4 Ventanillas | CUMPLE | G6 Botiquin | CUMPLE | G10 Caja de Direccion | CUMPLE |
| G4 Puertas | CUMPLE | G6 Señales de advertencia | CUMPLE | G10 Terminales | CUMPLE |
| G4 Cinturones de Seguridad | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Derecha | CUMPLE | G10 Brazos Axiales | CUMPLE |
| G4 Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 Eje1 llanta Izquierda | CUMPLE | G11 Bastidor | CUMPLE |
| G5 Direccionales | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Derecha | CUMPLE | G11 Pisos | CUMPLE |
| G5 Stop | CUMPLE | G7 Eje2 llanta Izquierda | CUMPLE | G12 Promedio de Distancia | CUMPLE |
| G5 Reversa | CUMPLE | G7 Eje3 llanta Derecha | CUMPLE | G12 Promedio de Tiempo | CUMPLE |

| | | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS | G10: SISTEMA DE DIRECCION |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION | G5: SISTEMA ELECTRICO | G8: RINES | G11: CHASIS |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) | | |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto | | 3.85 |
| | Izquierda | Derecha |
| Eje 1 | 3.25 | 3.64 |
| Eje 2 | 4.21 | 3.2 |