

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		EXPOSICIONES MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: 0300 0000 0000					
Fecha de prueba 2022-05-28	Nombre o razón social WILFER MACHADO	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1017123846		
Dirección CLLE104 #76-08		Teléfono 5555555	Ciudad Medellin		Departamento Antioquia		
Placa ESP509	País Colombia	DATOS DEL VEHICULO					
Modelo 2019	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault		Línea Nuevo master minibus		
No. de licencia de transito 10016461463	Fecha Matrícula 2018-07-17	Color Blanco glacial	Combustible Diesel		VIN o Chasis 93YMAP4CEKJ331580		
No. Motor M9TC678C029677	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 106600	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)	Bindaje SI () NO (X)	



2022-05-28 ESP509 11:59

2022-05-28 ESP509 11:51

Delantera Izquierda			Valor 98.50	Delantera Derecha			Valor 70.00	Suspensión (si aplica)			2022-05-28 ESP509 11:51		
Eficacia total	Mínimo	Unidad %				Trasera Izquierda	Valor 82.40	Trasera Derecha	Valor 81.10	Mínimo	Unidad %		
			Frenos										
65.20	50	%	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 4821.00	Peso 7813.00	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 4633.00	Peso 7323.00	Unidad N	Desequilibrio 3.90	Máximo 30	Unidad %
			Eje 2 Izquierdo	3648.00	5158.00	N	Eje 2 Derecho	3878.00	5749.00	N	5.93	30	%
Eficacia auxiliar	Minimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%
29.30	18	%	Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%
													%
Eje 1		Eje 2	0.17	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Desviación lateral			Máximo +/-	10	Unidad m/km	
G1	Distintivo de la empresa			CUMPLE	G1	Inspección Visual							
G7	Eje3 llanta derecha			CUMPLE	G6	Estado Tubos Escape			CUMPLE	G5	Terminales Batería		
G2	Tijeras			CUMPLE	G2	Soportes			CUMPLE	G2	CUMPLE		
G7	Eje3 llanta izquierda			CUMPLE	G4	Desempañador			CUMPLE	G5	Luces altas		
G6	Gato			CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria		
G11	Pisos			CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo			CUMPLE	G4	Parabrisas		
G2	Resortes o Ballestas			CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores			CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas		
G9	Tapicería			CUMPLE	G6	Señales de Advertencia			CUMPLE	G1	Aseo General		
G3	Pito			CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda			CUMPLE	G5	Stop		
G5	Indicadores de tablero			CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad			CUMPLE	G11	Bastidor		
G5	Eje4 llanta Izquierda			CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo			CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda		
G2	Rotulas superiores			CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo			CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha		
G6	Bandera			CUMPLE	G6	Crucela			CUMPLE	G5	Luz Placa		
G6	Tacos			CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha			CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo		
G6	Llanta de repuesto			CUMPLE	G6	Extintor			CUMPLE	G9	Cojinería		
G10	Caja de dirección			CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo			CUMPLE	G9	Latonería y Pintura		
G8	Eje3 Rin Derecho			CUMPLE	G10	Brazos Axiales			CUMPLE	G5	Luces bajas		
G1	Anclaje Sillas			CUMPLE	G6	Botín			CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha		
G5	Anclaje de Batería			CUMPLE	G2	Pernos			CUMPLE	G6	Triángulos		
G12	Promedio de Distancia			CUMPLE	G3	Retrovisores			CUMPLE	G5	Luces de Parqueo		
G8	Eje1 Rin Izquierdo			CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda			CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha		
G8	Eje1 Rin Derecho			CUMPLE	G4	Puertas			CUMPLE	G5	Luz Interna		
G5	Reversa			CUMPLE	G5	Direccionales			CUMPLE	G5	Eje4 Rin Derecho		
G6	Linterna			CUMPLE	G10	Terminales			CUMPLE	G8	Ventanillas		
G1	Espejos			CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho			CUMPLE	G4	CUMPLE		
				CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo			CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto	4.37	
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.90	4.30
Eje2	4.73	4.80



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)