

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00005248-2112

C.D.A.  
SEIKOU S.A.S.  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338  
BOGOTA D.C.

CDA SEIKOU SAS  
NIT 901074563-0  
Cra 20 No 66-34/40  
7557338

Tel

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO															
Fecha de prueba:	Nombre o razón social:	GONZALEZ ZAPATA DEICY BRIGETTE			Documento de identidad:			CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )			No. 1033688226						
2021-12-30																	
Dirección:	CRA 78 58 84 SUR			Telefono:	3108043824			Ciudad:	BOGOTA			Departamento:	DISTRITO CAPITAL				
Placa:	Marca:	RENAULT			Linea:	DUSTER DYNAMIQUE			Clase:	CAMIONETA			Modelo:	2018	Cilindraje: 1599	Kilometraje: 175000	
Servicio:	No Licencia Tránsito:	10014493669	Combustible:	GASOLINA			Color:	BLANCO ARTICA			Empresa:				Conductor:		



Delantera Izquierda			Valor 58	Delantera Derecha			Valor 51	Suspensión (Si aplica)			Trasera Izquierda	Valor 60	Trasera Derecha			Valor 54	Minimo 40	Unidad %
Eficacia Total	Minimo	Unidad	76,8	Eje 1 Izquierdo	Fuerza	Peso	Unidad	Frenos			Eje 1 Derecho	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad %	
	50	%	50	Eje 2 Izquierdo	2902	4061	N	Eje 2 Derecho	2812	3483	N	3,1	30	%				
Eficacia Auxiliar	Minimo	Unidad	33,6	Eje 3 Izquierdo	2352	2708	N	Eje 3 Derecho	2040	2904	N	13,3	30	%				
	18	%	18	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho										
				Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho										

Eje 1		Eje 2		Eje 3		Desviación Lateral		Eje 4		Eje 5		Inspección Visual		Máximo ± 10		Unidad (m/km)	
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G17 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G19 Latonería y Pintura	CUMPLE
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G15 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G17 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G19 Tapicería	CUMPLE
G1 Anclaje sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G13 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G15 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G17 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G19 Cojinería	CUMPLE
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G15 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G17 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G19 Caja de Dirección	CUMPLE
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G15 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G17 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G19 Terminales	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G9 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G13 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G15 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G17 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G19 Brazos Axiales	CUMPLE
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G9 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G11 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G19 Bastidor	CUMPLE
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Añclaje de batería	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G19 Pisos	CUMPLE
G2 Rotulas Superiores	CUMPLE	G5 Desempeñador	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G9 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G11 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G19 Promedio de Distancia	CUMPLE
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G19 Promedio de Tiempo	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G9 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G11 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE		
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triangulos	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE		
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Banderola	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G9 Eje4 llanta Derecho	CUMPLE	G11 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE		
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tacos	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE		
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Derecho	CUMPLE	G11 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE		
G3 Pito	CUMPLE	G6 Galo	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE		
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G7 Eje6 llanta Derecho	CUMPLE	G9 Eje6 llanta Derecho	CUMPLE	G11 Eje7 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje7 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE		
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G7 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje6 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje7 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje7 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE		
G4 Ventanillas	CUMPLE	G6 Botiquín	CUMPLE	G7 Eje7 llanta Derecho	CUMPLE	G9 Eje7 llanta Derecho	CUMPLE	G11 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE		
G4 Pueras	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G7 Eje7 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje7 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE		
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecho	CUMPLE	G7 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G9 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G11 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje10 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje10 llanta Derecho	CUMPLE		
G4 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje8 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje8 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje10 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje10 llanta Derecho	CUMPLE		
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecho	CUMPLE	G7 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G9 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G11 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje10 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje10 llanta Derecho	CUMPLE		
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje8 llanta Izquierda	CUMPLE	G9 Eje8 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje10 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje10 llanta Derecho	CUMPLE		
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecho	CUMPLE	G7 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G9 Eje8 llanta Derecho	CUMPLE	G11 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G13 Eje9 llanta Derecho	CUMPLE	G15 Eje10 llanta Derecho	CUMPLE	G17 Eje10 llanta Derecho	CUMPLE		

G1: CARROCERIA      G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD      G7: LLANTAS      G10: SISTEMA DE DIRECCION  
 G2: SISTEMA DE SUSPENSION      G5: SISTEMA ELECTRICO      G8: RINES      G11: CHASIS  
 G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD      G6: EQUIPO DE CARRETERA      G9: ESTADO DE PRESENTACION      G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)



CARLOS RINCÓN

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		





<tbl\_r cells