

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2022-06-10	Nombre o razón social CRISTHIAN ALEXIS LOPEZ GARZON			Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1152683166	
Dirección CLLE98 #69-48		Teléfono 1000000		Cludad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa GTX106	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 2020-10020255220	Fecha Matrícula 2020-06-01	Color Blanco glacial (v)	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM188112
No. Motor E410C231023	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1998	Kilometraje 78033	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)



2022-06-10 GTX106 13:30



2022-06-10 GTX106 13:29

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 73.50	Delantera Derecha	Valor 80.80	Trasera Izquierda	Valor 65.10	Trasera Derecha	Valor 72.50	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Minimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2326.00	N	Eje 1 Derecho	2579.00	N	9.81	30	%
70.20	50	%	Eje 2 izquierdo	2321.00	N	Eje 2 Derecho	2641.00	N	12.10	30	%
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N			%
30.60	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N			%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N			%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
G7 Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G2	Soportes	CUMPLE
G2 Tijeras	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G6 Gato	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G11 Pisos	CUMPLE	G2	Rolulas Inferiores	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G2 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G9 Tapicería	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE
G3 Piloto	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE
G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G11	Basilidor	CUMPLE
G5 Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
G2 Rotulas superiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
G6 Bandera	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G6 Tacos	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G6 Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE
G10 Caja de dirección	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G9	Laconería y Pintura	CUMPLE
G8 Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Bolíguin	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE
G1 Anclaje Sillas	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G5 Anclaje de Batería	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G8 Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
G8 Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE
G5 Reversa	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
G6 Linterna	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE
G1 Espejos	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.38
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.53	4.38
Eje2	4.37	4.23



MARCO CADAVID PEREZ

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimag Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)