


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2021-06-25	Nombre o razón social AS TRANSPORTES ESPECIALES	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 811036515					
Dirección CRA 69 40 06	Teléfono 6046619			Ciudad Medellin	Departamento Antioquia		

DATOS DEL VEHICULO

Placa ESR187	País Colombia	Servicio Público	Clase Campero	Marca Renault	Línea Duster
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10019215750	Fecha Matrícula 2019-09-13	Color Blanco glacial	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 9FBHSR5B3LM01518
No. Motor E410C222430	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1999	Kilometraje 43260	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()



2021-06-25 ESR187 10:19

2021-06-25 ESR187 10:19

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 75.50	Delantera Derecha	Valor 63.80	Trasera Izquierda	Valor 70.50	Trasera Derecha	Valor 85.10	Mínimo	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	--------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad %	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
67.70	50	%	Eje 1 izquierdo	2576.00	4126.00	N	Eje 1 Derecho	2783.00	3853.00	N	7.44	30 %
			Eje 2 izquierdo	2099.00	3249.00	N	Eje 2 Derecho	2183.00	3017.00	N	3.85	30 %
34.80	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
0.12	-0.06						

Inspección Visual

8	Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G2	Pernos	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE
2	Sopores	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE
31	Espejos	CUMPLE	G8	Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G5	Luces bajas	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE
G5	Luz interna	CUMPLE	G8	Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
G8	Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE
G6	Tacos	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE	G8	Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE	G3	Pilo	CUMPLE
G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G8	Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE
G8	Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje1 Rín Derecho	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rín Derecho	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	G2	Rotulas superiores	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE			