

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
INIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6046619 - 6044495

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social		Documento de identidad		
2022-06-25	AS TRANSPORTES ESPECIALES		CC () NIT (X) CE () No. 811036515		
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CRA 69 40 06		6046619	Medellin	Antioquia	
DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
ESR187	Colombia	Público	Campero	Renault	Duster
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10019215750	2019-09-13	Blanco glacial	Gas - gasolina	9FBHSR5B3LM101518
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
E410C222430	OTTO	1999	75180	5	SI () NO ()
				Blindaje	SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)														
Delantera Izquierda		Valor	Delantera Derecha		Valor	Trasera Izquierda		Valor	Trasera Derecha		Valor	Mínimo	Unidad	
		83.10			86.40			72.80			72.60		%	
Frenos														
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Fuerza		Peso	Unidad	Desequilibrio		Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	2167.00	4551.00	N	Eje 1 Derecho	2382.00	3500.00	N	9.03	30	%	
			Eje 2 izquierdo	2360.00	3067.00	N	Eje 2 Derecho	2138.00	3595.00	N	9.41	30	%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N		Eje 3 Derecho		N				%	
			Eje 4 izquierdo		N		Eje 4 Derecho		N		%			
			Eje 5 izquierdo		N		Eje 5 Derecho		N		%			
27.70		18	%											
Desviación lateral														
Eje 1		Eje 2		Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo +/-		10	Unidad m/km	
-0.17		0.03												
Inspección Visual														
G5	Terminales Batería			CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad			CUMPLE	G11	Pisos		CUMPLE	
G5	Luces de Parqueo			CUMPLE	G5	Reversa			CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo		CUMPLE	
G2	Pernos			CUMPLE	G10	Terminales			CUMPLE	G6	Botiquín		CUMPLE	
G7	Eje5 llanta derecha			CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores			CUMPLE	G6	Banderola		CUMPLE	
G8	Eje5 Rin Derecho			CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad			CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas		CUMPLE	
G4	Salidas de emergencia y Martillo			CUMPLE	G4	Ventanillas			CUMPLE	G5	Luz interna		CUMPLE	
G7	Eje4 llanta derecha			CUMPLE	G12	Promedio de Distancia			CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas		CUMPLE	
G2	Amortiguadores			CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho			CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda		CUMPLE	
G1	Espejos			CUMPLE	G2	Tijeras			CUMPLE	G5	Stop		CUMPLE	
G8	Eje4 Rin Izquierdo			CUMPLE	G5	Luces altas			CUMPLE	G4	Puertas		CUMPLE	
G7	Eje1 llanta izquierda			CUMPLE	G9	Latonería y Pintura			CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho		CUMPLE	
G8	Eje5 Rin Izquierdo			CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha			CUMPLE	G9	Tapicería		CUMPLE	

G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G5	Direccionales	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE
G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5.27	5.76
Eje2	2.10	2.17

MARCO CADAVID PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)