

FECHA

Fecha de prueba 2022-06-28	Nombre o razón social JOHN JAIRO CONGOTE RODRIGUEZ	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 88229286
Dirección CR 20C #53-08	Teléfono 2222222	Ciudad Medellín Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO

Placa WNK722	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Kia	Línea New sportage IX
Modelo 2016	No. de licencia de transito 10017445561	Fecha Matricula 2015-07-29	Color Blanco	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 8LGJE5522GE022327
No. Motor G4GCEW002215	Tipo Motor OTTO	Cilindrada 1975	Kilometraje 176509	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



2022-06-28 WNK722 08:58



2022-06-28 WNK722 08:58

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda 87.40	Valor 87.40	Delantera Derecha 86.20	Valor 86.20	Trasera Izquierda 82.60	Valor 82.60	Trasera Derecha 71.60	Valor 71.60	Mínimo	Unidad %
------------------------------	----------------	----------------------------	----------------	----------------------------	----------------	--------------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
Desviación lateral							
57.10	50	%	Eje 1 izquierdo 2891.00	Peso 3721.00	Unidad N	Eje 1 Derecho 2590.00	Fuerza 4225.00
			Eje 2 izquierdo 1733.00	Peso 3358.00	Unidad N	Eje 2 Derecho 1451.00	Fuerza 3873.00
Eje 3 izquierdo							
32.00	18	%	Eje 4 izquierdo Eje 5 izquierdo	Peso N	Unidad N	Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho	Fuerza N
Eje 6 llanta derecha							
			Eje 7 llanta izquierda Eje 8 llanta izquierda	Peso N	Unidad N	Eje 7 Derecho Eje 8 Derecho	Fuerza N

Inspección Visual

G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G5	Anclaje de Batería	CUMPLE	G1	Espejos	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G1	Estado Túbulos Escape	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLÉ
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G2	Ruedas Inferiores	CUMPLE	G6	Bandera	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE
G4	Solidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G5	Luz interna	CUMPLE
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G9	Latonería y Pintura	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje6 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE
G3	Directionales	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G2	Ruedas superiores	CUMPLE	G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G5	Luz Placa	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G1	Andaje Sillas	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE
G2	Soportes	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
G6	Cruceta	CUMPLE	G4	Parebrisas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE
G3	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G5	Tacos	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE
G3	Cojineria	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE			


G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U. OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.83
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.53	4.37
Eje2	4.37	4.23


MARCO CADAVID PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecniaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnica mecánica)