



CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

FORMATO FICHA TÉCNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO

NIT 900.154.110-1

Código: F-MG-01

Fecha 15 Julio 2016

Version 3

Mecánica Automotriz
Electricidad
Aire Acondicionado
Lamina y Pintura
Lavado de Inyectores
Scan

DATOS INICIALES							
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHICULO	PLACA	CILINDRAJE		
28-jun-22	2016	251.918	RENAULT DUSTER	WMM475	1.598		
VENCE REVISION		28-ago-22					
EMPRESA AFILIADA			No. INTERNO		CONDUCTOR ASIGNADO		
TRANSPORTES MULTIMODAL GROUP S.A.S.			548		ROBINSON BLANDON		
PROPIETARIO	ROBINSON BLANDON			3188806017			
				COMBUSTIBLE			
				GASGACOL			
DOCUMENTOS REQUERIDOS							
DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento						
Tarjeta de Propiedad		10010343237					
Tarjeta de Operación		263512					
Seguros Contractual		EN LINEA					
Seguros Extracontractual		EN LINEA					
Seguro Obligatorio (SOAT)	1-ago-22	270030061					
Certif. de Rev. Técnica-mecánica y de G.		48319730					
Extintor	26-nov-22						
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS							
DESCRIPCIÓN	ESTADO			DESCRIPCIÓN	ESTADO		
	B	R	D		B	R	D
Estado Antena	X			Estado Gato	X		
Estado Espejos Retrovisores	X			Estado Cruceta	X		
Cinturón de Seguridad	X			Estado Bandejas, Conos	X		
Estado Emblemas	X			Estado Botiquín	X		
Estado Farolas	X			Estado Tacos	X		
Estado Stop	X			Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X		
Estado Direccionales	X			Estado llanta de repuesto	X		
Estado Tapetes	X			Estado Linterna	X		
Estado Tapa de Gasolina	X			SISTEMA ELÉCTRICO			
Estado Exploradoras	X			DESCRIPCIÓN	ESTADO		
Estado Lámina	X				B	R	D
Estado Pintura	X			Luces altas	X		
Estado Vidrios	X			Luces Bajas	X		
Estado Puertas	X			Luces del Tablero	X		
Estado Seguros	X			Luces Medias	X		
Estado Cojinería	X			Direccionales	X		
Estado Limpiabrisas	X			Luces de los Frenos	X		
Estado Pedales (Gomas)	X			Luces de Reversa	X		
Estado Nivel de Aceite	X			Pito de Reversa			NO APLICA
Nivel de Líquido de Frenos	X			Sensor de Velocidad	X		
Estado Nivel Refrigerante	X			Indicador de Combustible	X		
Estado Llantas	X			Estado de Batería	X		
Estado rines	X			Estado Pito	X		
Estado Pernos	X			Encendido	X		
				Estado Emergencia	X		
				Estado aire Acondicionado	X		



ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Cra. 2Nte. No. 45A-09 B/. Popular ☎ 308 7622 📞 322 654 8173

servicioalcliente@cdala70.net.co - areatecnica@diagnosticentrola70.com.co

SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIADOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			
SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA
SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSIÓN Y ESTADO DE FRENOS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			
NOTAS				
SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA				
LLANTAS DELANTERAS 80% - TRASERAS 80% - REPUESTO 70% APROXIMADAMENTE				
PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL: 308 7622 CEL. 315 716 7889				
ESTADO GENERAL DEL VEHICULO				
INTERNO				EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /				/ EX / MB / B / R / D /
Aprobado <input checked="" type="checkbox"/> X KILIANY PEREZ Rechazado <input type="checkbox"/> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start;"> <div> ELABORÓ  Gerente General NIT: 901.154.110-1 FIRMA: NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ CARGO: JEFE DE PATIO </div> <div> REVISO  FIRMA: NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ CARGO: INGENIERO MECANICO </div> </div>				