

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00000857-2205
CDA MOTOR CENTER
NIT 901085768
CARRERA 4 No 26-33 Tel 3450731
CALI



FECHA Fecha de prueba: 2022-05-25	Nombre o razón social: HENAO GARCIA HECTOR FÁBIO	DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO Documento de Identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 14975728
Dirección: CALLE 33 AN # 2A - 73	Telefono: 3168122494	Cludad: CALI Departamento: VALLE DEL CAUCA
Placa: EQT734	Marca: RENAULT	Línea: DUSTER Clase: CAMPERO Modelo: 2010 Cilindrada: 1998 Kilometraje: 119363
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10022222062	Combustible: GASOLINA Color: BLANCO GLACIAL (V) Empresa: Conducto: ARROYAVE FRANCO JOSE OLMEDO



Fecha 2022-05-25 Pista EQT734 Hora 17:01

Fecha 2022-05-25 Pista EQT734 Hora 17:03

Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor 43	Delantera Derecha	Valor 45	Trasera Izquierda	Valor 43	Trasera Derecha	Valor 43	Mínimo 40	Máximo 40	Unidad %	
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
63,6	50	%	Eje 1 Izquierdo	2580	4218	N	Eje 1 Derecho	2500	3924	3,1	30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 Izquierdo	1940	3434	N	Eje 2 Derecho	2340	3139	17,1	30
27,2	18	%	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
			Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Frenos											
Eje 1	-4	Eje 2	6	Eje 3	Eje 4	Eje 5		Máximo ± 10		Unidad	(m/km)
Desviación Lateral											
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G5 Luz de parqueo	CUMPLE	G7 Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE			NO APlica	
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5 Luz Interna	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE			NO APlica	
G1 Añejos sillas	CUMPLE	G5 Luz Placa	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE			NO APlica	
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G5 Luces Altas	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE	G7 Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE			NO APlica	
G1 Aseo General	CUMPLE	G5 Luces Bajas	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Derecho	CUMPLE			NO APlica	
G1 Espejos	CUMPLE	G5 Indicadores de tablero	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje1 Rín Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE	
G2 Pernos	CUMPLE	G5 Terminales Batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Derecho	CUMPLE			CUMPLE	
G2 Soportes	CUMPLE	G5 Añejos de batería	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje2 Rín Izquierdo	CUMPLE			CUMPLE	
G2 Rotulas Superiores	NO APlica	G5 Desempeñador	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Derecho	CUMPLE			NO APlica	
G2 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6 Cruceta	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje3 Rín Izquierdo	CUMPLE			NO APlica	
G2 Resortas o Ballestas	CUMPLE	G6 Linterna	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Derecho	CUMPLE			NO APlica	
G2 Amortiguadores	CUMPLE	G6 Triángulos	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje4 Rín Izquierdo	CUMPLE			NO APlica	
G2 Tijeras	CUMPLE	G6 Bandoleria	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Derecho	CUMPLE			NO APlica	
G3 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6 Tecos	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE	G8 Eje5 Rín Izquierdo	CUMPLE			NO APlica	
G3 Retrovisores	CUMPLE	G6 Llanta de respuesto	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE	G9 Latonería y Pintura	CUMPLE			CUMPLE	
G3 Pito	CUMPLE	G6 Gato	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE	G9 Tapicería	CUMPLE			CUMPLE	
G3 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6 Herramienta	CUMPLE	G9 Cojinete	CUMPLE	G9 Cojinete	CUMPLE			CUMPLE	
G4 Parabrisas	CUMPLE	G6 Extintor	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE	G10 Caja de Dirección	CUMPLE			CUMPLE	
G4 Ventanillas	NO APlica	G6 Botiquin	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE	G10 Terminales	CUMPLE			CUMPLE	
G4 Puertas	CUMPLE	G6 Señales de advertencia	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE	G10 Brazos Axiales	CUMPLE			CUMPLE	
G4 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE	G11 Bastidor	CUMPLE			CUMPLE	
G4 Selidas emergencia y Martillo	NO APlica	G7 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE	G11 Pisos	CUMPLE			CUMPLE	
G5 Direccionales	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE	G12 Promedio de Distancia	CUMPLE			NO APlica	
G5 Stop	CUMPLE	G7 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE	G12 Promedio de Tiempo	CUMPLE			NO APlica	
G5 Reversa	CUMPLE	G7 Eje3 llanta Derecha	NO APlica								
G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS		G10: SISTEMA DE DIRECCION							
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES		G11: CHASIS							
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION		G12: DISPOSITIVOS DE COBRO							

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto:		8.8
Izquierda:		Derecha
Eje 1	5.4	5.5
Eje 2	5.2	5.2

CRISTIAN YOVANNY OVIEDO RICAURTE

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.