

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENERO	
Fecha de prueba 2022-07-15	Nombre o razón social JHON FREDY LOPEZ NARANJO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE ()	
Dirección CR 53 13 A SUR 51		Teléfono 5555555	Ciudad Medellin
DATOS DEL VEHICULO			
Placa ESR047	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta
Modelo 2020	No. de licencia de tránsito 10018914223	Fecha Matricula 2019-08-02	Marca JAC
No. Motor K3321212	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1499	Combustible Gasolina
		Kilometraje 92532	VIN o Chasis LJ12EKR28L4002100
		Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO (X)
			Blindaje SI () NO (X)



2022-07-15 ESR047 15:01



2022-07-15 ESR047 15:00

Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Suspensión (si aplica)	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	72.20		84.20			67.20		67.10		%
Frenos										
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo
64.20	50	%	Eje 1 izquierdo	2085.00	3863.00	N	Eje 1 Derecho	2277.00	3221.00	N
			Eje 2 izquierdo	1795.00	2444.00	N	Eje 2 Derecho	1672.00	2674.00	N
			Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N
						N				%

Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	Unidad
0.11	-0.06				10	m/km


Inspección Visual										
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G7	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
G7	Eje2 llanta derecha	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE		
G1	Espejos	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE	G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE		
G5	Luces bajas	CUMPLE	G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE		
G5	Terminales Batería	CUMPLE	G3	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE		
G5	Luces de Parqueo	CUMPLE	G5	Reversa	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE		
G2	Pernos	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE	G6	Botiquín	CUMPLE		
G7	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE		
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE		
G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	G4	Ventanillas	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE		
G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE	G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE		
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Stop	CUMPLE		
G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE	G4	Puertas	CUMPLE		
G7	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	G9	Lalonería y Pintura	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE		
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
G5	Direccionales	CUMPLE	G3	Pito	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE		
G2	Rotulas superiores	CUMPLE	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE		
G5	Luz Placa	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE		
G1	Anclaje Sillas	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	G6	Llanta de repuesto	CUMPLE		
G2	Soportes	CUMPLE	G1	Aseo General	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE		
G6	Cruceta	CUMPLE	G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE		
G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	G7	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Triángulos	CUMPLE		
G5	Desempañador	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE		
G11	Basidor	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE					

G1 CARROGERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.08	4.04
Eje2	3.89	3.99


MARCO CABAIDE PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.
Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Techn-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)