



# CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA 70 S.A.S.

FORMATO FICHA TÉCNICA BIMESTRAL CENTRO ESPECIALIZADO

NIT 901154100-1

Código: F-MG-01

Fecha 15 julio 2016

Version 3

Mecánica Automotriz  
Electricidad  
Aire Acondicionado  
Lamina y Pintura  
Lavado de Inyectores  
Scanner

DATOS INICIALES					
FECHA	MODELO	KILOMETRAJE	MARCA Y CLASE DE VEHÍCULO	PLACA	CILINDRAJE
21-jul-22	2016	253.314	RENAULT DUSTER	WMM855	1.598
VENCE REVISION	21-sep-22				
EMPRESA AFILIADA		No. INTERNO		CONDUCTOR ASIGNADO	
BESSONES TRANSPORTE COLOMBIA		10		ROBINSON BLANDON	
PROPIETARIO	ECHEJARA SERVICE S.A.S		3188806017		COMBUSTIBLE
			GASGACOL		

## DOCUMENTOS REQUERIDOS

DOCUMENTO	Fecha de Vencimiento
Tarjeta de Propiedad	10016716717
Tarjeta de Operación	EN EL RUNT
Seguros Contractual	EN LINEA
Seguros Extracontractual	EN LINEA
Seguro Obligatorio (SOAT)	EN LINEA
Certif. de Rev Técnico-mecánica y de G.	EN LINEA
Extintor	21-jul-23



DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES	DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES				
	B	R	D			B	R	D					
Estado Antena	X				Estado Gato	X							
Estado Espejos Retrovisores	X				Estado Cruceta	X							
Cinturón de Seguridad	X				Estado Banderas, Conos	X							
Estado Emblemas	X				Estado Botiquín	X							
Estado Farolas	X				Estado Tacos	X							
Estado Stop	X				Estado Caja de Herramientas (Alicate, Destornilladores, Llave de Expansión y Llaves Fijas)	X							
Estado Direcionales	X				Estado llanta de repuesto	X							
Estado Tapetes	X				Estado Linterna	X							
Estado Tapa de Gasolina	X				SISTEMA ELÉCTRICO								
Estado Exploradoras	X				DESCRIPCIÓN	ESTADO			OBSERVACIONES				
Estado Lámina	X					B	R	D					
Estado Pintura	X				Luces altas	X							
Estado Vidrios	X				Luces Bajas	X							
Estado Puertas	X				Luces del Tablero	X							
Estado Seguros	X				Luces Medianas	X							
Estado Cojinetes	X				Direccionales	X							
Estado Limpiabrisas	X				Luces de los Frenos	X							
Estado Pedales (Gomas)	X				Luces de Reversa	X							
Estado Nivel de Aceite	X				Pito de Reversa				NO APlica				
Nivel de Líquido de Frenos	X				Sensor de Velocidad	X							
Estado Nivel Refrigerante	X				Indicador de Combustible	X							
Estado Llantas	X				Estado de Batería	X							
Estado rines	X				Estado Pito	X							
Estado Pernos	X				Encendido	X							
					Estado Emergencia	X							
					Estado aire Acondicionado	X							



SISTEMA DE MOTOR	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO SOPORTES DE MOTOR	X			
ESTADO DE SOPORTES DE RADIANTOR Y ENFOCADOR	X			
ESTADO DE CORREAS	X			
ESTADO SISTEMA DE COMBUSTIBLE	X			
ESTADO SISTEMA DE REFRIGERACION	X			
ESTADO SISTEMA DE ESCAPE	X			
ESTADO SISTEMA DE LUBRICACION	X			

SISTEMA TRANSMISION	B	R	D	OBSERVACIONES
ESTADO DE EMBRAGUE	X			
ESTADO DE SOPORTES CAJA VELOCIDADES	X			
FUGA DE ACEITE POR SELLOS, EMPAQ, TAPAS Y CUELLOS	X			
ESTADO DE ESPARRAGOS, EJES Y CHAPETAS	X			
ESTADO DE CARDANES, CRUCETAS, SOPORTE Y YOKIS				NO APLICA

SISTEMA EQUIPO	B	R	D	OBSERVACIONES
TENSION Y ESTADO DE FRENS	X			
ESTADO DE MUELLES	X			
ESTADO DE ZAPAS, PASADORES, BUJES Y BALANCINES	X			
FUGAS DE AIRE				NO APLICA
ESTADO DE TREN TRASERO	X			
ESTADO DE TREN DELANTERO	X			
ESTADO DE AMORTIGUADORES	X			
SISTEMA DE DIRECCION	X			
ESTADO DE COLUMNA Y CRUCETAS PARA DIRECCION	X			

NOTAS

SE LE REALIZO REVISION BIMESTRAL PREVENTIVA

LLANTAS DELANTERAS 80% - TRASERAS 80% - REPUESTO 70% APROXIMADAMENTE

PARA SU PROXIMA REVISION SOLICITE SU CITA : TEL.: 308 7622 CEL. 315 716 7889

ESTADO GENERAL DEL VEHICULO

INTERNO	EXTERNO
/ EX / MB / B / R / D /	/ EX / MB / B / R / D /

Aprobado

KILIANY PEREZ

Rechazado

ELABORÓ

Centro de Diagnóstico  
Automotriz La 70  
Nit. 901.154.110 - 1

FIRMA:

NOMBRE: ANIBAL GUTIERREZ

CARGO: JEFE DE PATIO

REVISÓ

FIRMA:

NOMBRE: WILLIAN MUÑOZ

CARGO: INGENIERO MECANICO