

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001109-2208

AutoMás

CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10  
NIT 901214167-9  
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-  
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
Fecha de prueba: 2022-08-06	Nombre o razón social: LUIS ALBERTO QUINTERO	Documento de Identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )		No. 71665299
Dirección: CALLE 16 A # 43 D -126	Telefono: 3186074584	Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa: EQW236	Marca: RENAULT	Línea: NUEVO MASTER MINIBUS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2018	Cilindrada: 2299
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10017186853	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: LUIS ALBERTO QUINTERO



Suspensión (Si aplica)			Frenos			Desviación Lateral			Unidad		
Delantera Izquierda	Valor 58	Delantera Derecha	Valor 60	Trasera Izquierda	Valor 61	Trasera Derecha	Valor 52	Mínimo 40	Máximo 30	Unidad %	
Eficacia Total	57	Mínimo 50 %	Eje 1 Izquierdo	Fuerza 3349	Peso 7338	Unidad N	Eje 1 Derecho	Fuerza 4347	Peso 6975	Unidad N	23% 30 %
			Eje 2 Izquierdo	2643	4807	N	Eje 2 Derecho	3346	4856	N	21% 30 %

Eficacia Auxiliar			Frenos			Desviación Lateral			Unidad		
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Eje 6	Eje 7	Eje 8	Eje 9	Eje 10	Eje 11	(m/km)

Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna	CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje7 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Anchaje sillín	CUMPLE	G1 Luz Placa	CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje6 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje7 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje8 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas	CUMPLE	G1 Eje8 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje9 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje10 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje11 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Aseo General	CUMPLE	G1 Luces Bajas	CUMPLE	G1 Eje11 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje12 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje13 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje14 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero	CUMPLE	G1 Eje12 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje13 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje14 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje15 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Pernos	CUMPLE	G1 Terminales Batería	CUMPLE	G1 Eje13 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje14 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje15 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje16 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería	CUMPLE	G1 Eje14 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje15 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje16 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje17 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador	CUMPLE	G1 Eje15 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje16 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje17 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje18 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta	CUMPLE	G1 Eje16 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje17 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje18 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje19 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna	CUMPLE	G1 Eje17 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje18 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje19 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje20 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triangulos	CUMPLE	G1 Eje18 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje19 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje20 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje21 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandeja	CUMPLE	G1 Eje19 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje20 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje21 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje22 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Limpiaparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos	CUMPLE	G1 Eje20 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje21 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje22 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje23 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesto	CUMPLE	G1 Eje21 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje22 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje23 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje24 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato	CUMPLE	G1 Eje22 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje23 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje24 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje25 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta	CUMPLE	G1 Eje23 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje24 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje25 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje26 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor	CUMPLE	G1 Eje24 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje25 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje26 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje27 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín	CUMPLE	G1 Eje25 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje26 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje27 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje28 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia	CUMPLE	G1 Eje26 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje27 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje28 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje29 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje27 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje28 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje29 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje30 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje28 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje29 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje30 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje31 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje29 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje30 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje31 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje32 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G1 Eje30 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje31 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje32 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje33 llanta Derecha	NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje31 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje32 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje33 llanta Derecha	CUMPLE	G1 Eje34 llanta Derecha	NO APLICA

G1: CARROCERIA G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD G7: LLANTAS G10: SISTEMA DE DIRECCION  
G2: SISTEMA DE SUSPENSION G5: SISTEMA ELECTRICO G8: RINES G11: CHASIS  
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD G6: EQUIPO DE CARRETERA G9: ESTADO DE PRESENTACION G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto	3.65	
Izquierda	Derecha	
Eje 1	2.98	2.87
Eje 2	3.11	2.85

ING. KEVIN GARCIA SERPA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

Medellín (Ant.)  
TEL.: (034) 204 22 70 EXT. 4100  
CDA AUTOMÁS  
MEDELLÍN LA 10

# FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No: 00001109-2208

**AutoMás**  
Centro de Diagnóstico Automotor

CDA AUTOMAS MEDELLÍN LA 10  
NIT 901214167-9  
CLL 10 N° 56-44 / CLL 12 N° 52A-  
205 MEDELLÍN Tel 2042270

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba: 2022-08-06	Nombre o razón social: LUIS ALBERTO QUINTERO					Documento de identidad: CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( )	No. 71665299
Dirección: CALLE 16 A # 43 D -126	Telefono: 3186074584				Ciudad: MEDELLIN	Departamento: ANTIOQUIA	
DATOS DEL VEHICULO							
Placa: EQW236	Marca: RENAULT	Linea: NUEVO MASTER MINIBUS	Clase: MICROBUS	Modelo: 2018	Cilindrada: 2299	Kilometraje: 69952	
Servicio: PÚBLICO	No Licencia Tránsito: 10017186853	Combustible: DIESEL	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:	Conductor: LUIS ALBERTO QUINTERO		



Suspensión (Si aplica)											
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Maximo	Unidad	%
Frenos											
Eficacia Total	Mínimo	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad		Fuerza	Peso	Unidad	
57	50	%	Eje 1 Izquierdo	3349	7338	N	Eje 1 Derecho	4347	6975	N	23%
			Eje 2 Izquierdo	2643	4807	N	Eje 2 Derecho	3346	4856	N	21%
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo				Eje 3 Derecho				
26,4	18	%	Eje 4 Izquierdo				Eje 4 Derecho				
			Eje 5 Izquierdo				Eje 5 Derecho				
Desviación Lateral											
Eje 1	3,1	Eje 2	4,5	Eje 3		Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)
Inspección Sensorial											
G1 Identificación reglamentaria	CUMPLE	G1 Luz de parqueo				CUMPLE	G1 Eje3 llanta Izquierda				NO APLICA
G1 Distintivo de la empresa	CUMPLE	G1 Luz Interna				CUMPLE	G1 Eje4 llanta Derecha				NO APLICA
G1 Anchaje sillas	CUMPLE	G1 Luz Placa				CUMPLE	G1 Eje4 llanta Izquierda				NO APLICA
G1 Estado tubos escape	CUMPLE	G1 Luces Altas				CUMPLE	G1 Eje5 llanta Derecha				NO APLICA
G1 Asiento General	CUMPLE	G1 Luces Bajas				CUMPLE	G1 Eje5 llanta Izquierda				NO APLICA
G1 Espejos	CUMPLE	G1 Indicadores de tablero				CUMPLE	G1 Eje1 Rin Derecho				CUMPLE
G1 Pemos	CUMPLE	G1 Terminales Batería				CUMPLE	G1 Eje1 Rin Izquierdo				CUMPLE
G1 Soportes	CUMPLE	G1 Anchaje de batería				CUMPLE	G1 Eje2 Rin Derecho				CUMPLE
G1 Rotulas Superiores	CUMPLE	G1 Desempeñador				CUMPLE	G1 Eje2 Rin Izquierdo				CUMPLE
G1 Rotulas Inferiores	CUMPLE	G1 Cruceta				CUMPLE	G1 Eje3 Rin Derecho				NO APLICA
G1 Resortes o Ballestas	CUMPLE	G1 Linterna				CUMPLE	G1 Eje3 Rin Izquierdo				NO APLICA
G1 Amortiguadores	CUMPLE	G1 Triángulos				CUMPLE	G1 Eje4 Rin Derecho				NO APLICA
G1 Tijeras	CUMPLE	G1 Bandeja				CUMPLE	G1 Eje4 Rin Izquierdo				NO APLICA
G1 Limpiesparabrisas	CUMPLE	G1 Tacos				CUMPLE	G1 Eje5 Rin Derecho				NO APLICA
G1 Retrovisores	CUMPLE	G1 Llanta de respuesta				CUMPLE	G1 Eje5 Rin Izquierdo				NO APLICA
G1 Pito	CUMPLE	G1 Gato				CUMPLE	G1 Latonería y Pintura				CUMPLE
G1 Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G1 Herramienta				CUMPLE	G1 Tapicería				CUMPLE
G1 Parabrisas	CUMPLE	G1 Extintor				CUMPLE	G1 Cajón de Dirección				CUMPLE
G1 Ventanillas	CUMPLE	G1 Botiquín				CUMPLE	G1 Terminales				CUMPLE
G1 Puertas	CUMPLE	G1 Señales de advertencia				CUMPLE	G1 Brazos Axiales				CUMPLE
G1 Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Derecha				CUMPLE	G1 Bastidor				CUMPLE
G1 Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G1 Eje1 llanta Izquierda				CUMPLE	G1 Pisos				CUMPLE
G1 Direccionales	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Derecha				CUMPLE	G1 Promedio de Distancia				NO APLICA
G1 Stop	CUMPLE	G1 Eje2 llanta Izquierda				CUMPLE	G1 Promedio de Tiempo				NO APLICA
G1 Reversa	CUMPLE	G1 Eje3 llanta Derecha				NO APLICA					NO APLICA
G1 CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS					G10: SISTEMA DE DIRECCION				
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES					G11: CHASIS				
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION					G12: DISPOSITIVOS DE COBRO				

## RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.

(Especio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 %. ) TIPO B

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		3.65
Izquierda		Derecha
Eje 1	2.98	2.87
Eje 2	3.11	2.85

ING. KEVIN GARCIA SERPA

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no están relacionados con los resultados de la revisión técnica mecánica y emisiones contaminantes.

Medellín (Ant.)  
TEL: (034) 204 22 70 EXT. 4100  
MEDELLIN LA 10  
CDA Auto Más