



**RAMIRAUTOS**

Ingeniería Automotriz

Nit. 12.240.257-9

**REVISIÓN BIMESTRAL  
RESOLUCIÓN 315 DEL  
MINISTERIO DE TRANSPORTE**

**No. 10831**

NOMBRE DEL PROPIETARIO

Nemesio Andras Orozco

C.C.

1080931212

TELEFONO

312 397 3904

NOMBRE DEL CONDUCTOR

Luis Alberto Orozco L.

C.C.

108093839

TELEFONO

312 397 3904

MARCA

Renault

TIPO

Camioneta.

EMPRESA

Rutranco

MODELO

2021

PLACA

SZS 146

KILOMETRAJE

34617

No. INTERNO

4003

27

07

2022

DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA	DESCRIPCIÓN	B	M	NA
<b>NIVELES</b>											
Aceite de motor y viscosidad	/			Silenciador exhosto	/			Timón de dirección	/		
Aceite de dirección	/			Tubo de escape	/			Indicadores tablero Instrum	/		
Líquido de dirección	/			Catalizador de gases	/			Asientos	/		
Líquido de frenos	/			Cauchos suspensión	/			Cinturones de seguridad	/		
Refrigerante motor	/			Tijeras suspensión	/			Pedal freno	/		
Líquido de embrague	/			Carter de motor	/			Pedal acelerador	/		
<b>MOTOS</b>											
Mangueras	/			Guardapolvos ejes	/			Pedal embrague	/		
Correas	/			Muelle trasero izquierda	/			Palanca de cambios	/		
Tensión correas	/			Caja de dirección	/			Freno estacionamiento	/		
Filtro de aire	/			Terminale de dirección	/			<b>EXTERIOR</b>			
Instalación de alta	/			Brazo de dirección	/			Panorámico	/		
Tapa del distribuidor	/			Puente Chasis	/			Luces altas	/		
Tapa refrigerante	/			Largueros chasis	/			Luces medias	/		
Tapa aceite motor	/			Amortiguadores	/			Direccionales	/		
<b>FUGAS</b>											
Aceite motor	/			Rotulas	/			Luz parqueo	/		
Aceite caja de velocidades	/			Muelle trasero derecho	/			Luz freno	/		
Aceite diferencial	/			LLANTAS				Luz reversa	/		
Líquidos frenos	/			Llanta delantera derecha	/			Luz placa	/		
Bomba de dirección	/			Llanta delantera izquierda	/			Baterías	/		
Caja de dirección	/			Llanta trasera derecha	/			Cierre capot	/		
Bomba de embrague	/			Llanta trasera izquierda	/			Estado carroceria	/		
Combustible	/			Repuestos	/			Pito	/		
Aceite amortiguadores	/			Espárragos	/			Limpia brisas	/		
Refrigerante motor	/			Chapetas	/			Luces bajas	/		
				Rines	/			Espejo derecho	/		
								Espejo izquierdo	/		
<b>SEGURIDAD</b>											
Extintor	/			caja de herramientas	/			Señales	/		
Botiquín	/			Gato	/			Cruceta	/		
<b>DOCUMENTOS</b>											
SOAT	03	09	2022	Revisión técnico mecánica	/			Pólizas de responsabilidad	/		
Tarjeta de Operacion	29	10	2022	Licencia de conducción	16	12	2023	Tarjeta de control	/		

ESTADO GENERAL

BUENO

ACEPTABLE

DEFICIENTE

Cumple las normas de bioseguridad

Realizo el mantenimiento preventivo correspondiente al consecutivo # **OK**

OBSERVACIONES: **OK**

**PRÓXIMA REVISIÓN**

**27 SEP 2022**

**RAMIRAUTOS**

Ing. Juan Armando Ramírez M.  
RESOLUCIÓN DE 07/06/2020

INSPECTOR:

EMPRESA:

**RAMIRAUTOS**

CLIENTE: Luis Alberto Orozco  
C.C. 1080 933 839

Calle 17 Sur No. 4 - 30 Barrio La Virginia Celular 316 515 9892 Pitalito - Huila